


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	5XBU-32			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NÚMERO INTERNO:	26581			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	30000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1173		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	25/01/25		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO
Luces posición delanteras		✓			Permiso de circulación		✓
Luces bajas		✓			Soap		✓
Luces altas		✓			Revisión técnica / Homologado		✓
Luces neblineros		✓	X		Certificado de Mantenimiento		✓
Luces de emergencia		✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo
Luces de posición traseras		✓			Dirección		✓
Luces de freno		✓			Sistema de Freno ABS		✓
Luces de retroceso		✓			Freno de mano		✓
Luces de patente		✓			Aire acondicionado		✓
Baliza / Pértiga		✓	X		Estado cinturones seguridad		✓
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		✓
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓			Neumáticos delanteros		✓
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓			Neumáticos traseros		✓
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumático de repuesto		✓
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Baliza / Pértiga		X
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		✓			Estado traba tuercas o safelock		✓
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓			Parabrisas		✓
Chapas de puertas (cierra centralizado)		✓			Luneta trasera		✓
Alarma retroceso sonora 80 db		✓			Ventana Conductor		✓
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Delantera Dch		✓
Logo Guínez		✓			Ventana Trasera Dch		✓
Gata mecánica - hidráulica - barrote		✓			Ventana Trasera IZQ		✓
Cuchas (plásticas o goma) / Porta Cucha		✓			Espejos retrovisor Interior		✓
Limpia parabrisas operativo		✓			Espejos retrovisores laterales		✓
Sistema de alerta de Somnolencia		✓			ASEO		BUENO
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			Aseo exterior		✓
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		✓		fss	Aseo interior		✓
Bocina		✓			Aseo pick up		✓
Sello autorización para desplazarse en faena		✓			DAÑOS EN VEHÍCULO		CON BASES
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
I-Button		✓					
Sensor de presión de neumáticos		✓					
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓					
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		✓					
Velocidad Crucero operativa		✓					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓					
Dashcam		✓					
Sensor de retroceso		✓					
Camara de retroceso		✓	X				
Laminas anti explosivas		✓					
Radio Base		✓	X				
Equipo zona remota		✓	X				
Cas Cam, ECAS o Similar		✓	X				
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓	X				
Baliza		✓					
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Duplicar - Sin Pertenencia - Baliza no funciona.				Kevin Valenzuela			
				Lugar Inspección			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
				GONZALO CHAVEZ			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento