



Empresa: SCI CHILE S.A.
Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel
Fono: (56 - 2) 22063257
E-mail: sci@scichile.cl

PHCK-53

CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

Certificado N° : 200061IINSAN-IIN01-CR12592
Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.
At. : Christian Montoya Mardones
Dirección : San Isidro N° 747 Santiago, Chile

Fecha : 25-09-2020

EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION

Producto : Barra protectora contra vuelco Exterior, tubo de diámetro 3", espesor nominal 2,0 mm para Vehículo.
Tamaño del lote : 200 unidades

PROCEDIMIENTO

Inspección : Realizada en instalaciones de CHRISTIAN MONTOYA LTDA. El día 24-09-2020, según Hoja de Terreno IIN N° 0186/2020.

Especificación : Plano BAE011-V7 y Ref. Estándar MEL, Código S-HSE-SAFE-017 Ver. 8

Controles efectuados : El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:

- Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)
- Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)
- Verificación memoria de cálculo (documental)
- Verificación procedimiento de soldadura (documental)
- Verificación calificación soldadores (documental)
- Verificación calidad de acero (Ensayo de laboratorio)
- Aplicación de líquidos penetrantes en uniones soldadas (In situ)

RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

TIPO DE BARRA	N° DE SELLO SCI CHILE S.A.
Exterior	25142

OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente. El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASÍS: LT004214



www.scichile.cl
Antillanca Sur, 541
Pudahuel (Santiago de Chile)
Tel.: +56 2 22063257

Víctor H. Díaz Acevedo
Certificación de Productos

PHCK-3

CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

Certificado N° : 200066IINSAN-IIN01-CR13203
Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.
At. : Christian Montoya Mardones
Dirección : San Isidro N° 747 Santiago, Chile

Fecha : 08-10-2020

EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION

Producto : Barra protectora contra vuelco Interior, tubo Sch 80, diámetro 1 ½", espesor nom. 5,08 mm Para vehículo.
Tamaño del lote : 200 unidades.

PROCEDIMIENTO

Inspección : Realizada en instalaciones de CHRISTIAN MONTOYA LTDA. El día 07-10-2020, según Hoja de Terreno IIN N° 0188/2020.
Especificación : Plano BAM010-V5 y Ref. Estándar MEL, Código S-HSE-SAFE-017 Ver. 8
Controles efectuados : El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:
- Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)
- Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)
- Verificación memoria de cálculo (documental)
- Verificación procedimiento de soldadura (documental)
- Verificación calificación soldadores (documental)
- Verificación calidad de acero (Ensayo de laboratorio)
- Aplicación de líquidos penetrantes en uniones soldadas (In situ)

RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

TIPO DE BARRA	N° DE SELLO SCI CHILE S.A.
Interior	25753

OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente. El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASÍS: **LT004316**