

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	5X8W-95			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	14138			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1204		
PROX. MANUTENCIÓN:	10-000-			FECHA DE INSPECCIÓN:	11/11/24		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los Items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los Items.			
ESTADO GENERAL DE LUCES				VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)			
	Operativo	No Op.	Observación		SI	NO	FECHA VENC.
Luces posición delanteras	/			Permiso de circulación	/		
Luces bajas	/			Soap	/		1005
Luces altas	/			Revisión técnica / Homologado	/		10-000-
Luces neblineros	/			Certificado de Mantenimiento	/		
Luces de emergencia	/			ASPECTOS GENERALES			
Luces de posición traseras	/				Operativo	No Op.	Observación
Luces de freno	/			Dirección	/		
Luces de retroceso	/			Sistema de Freno ABS	/		
Luces de patente	/			Freno de mano	/		
Baliza / Pértiga	/			Aire acondicionado	/		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD							
	Posee	No Posee	Observación	Estado cinturones seguridad	/		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/			Llantas	/		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Neumáticos delanteros	/		
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Neumáticos traseros	/		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Neumático de repuesto	/		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Baliza / Pértiga	/		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/			Estado traba tuercas o safelock	/		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	/			Parabrisas	/		
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Luneta trasera	/		
Número Interno (Según estándar de faena)	/			Ventana Conductor	/		
Logo Guínez	/			Ventana Delantero Dch	/		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	/			Ventana Trasera Dch	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Ventana Trasera IZQ.	/		
Limpia parabrisas operativo	/			Espejos retrovisor interior	/		
Sistema de alerta de Somnolencia	/			Espejos retrovisores laterales	/		
Sistema de monitoreo activo GPS	/			ASEO			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (móvil)	/				BUENO	REGULAR	Observación
Bocina	/			Aseo exterior	/		
Sello autorización para desplazarse en faena	/			Aseo interior	/		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/			Aseo pick up	/		
I-Button	/			DAÑOS EN VEHICULO			
Sensor de presión de neumáticos	/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/						
Velocidad Crucero operativa	/						
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/						
Daschcam	/						
Sensor de retroceso	/						
Camara de retroceso	/	X					
Laminas anti explosivas	/						
Radio Base	/						
Equipo zona remota	/						
Cas Cam, ECAS o Similar	/	X					
Pértiga estandar / Pértiga full led	/						
Baliza	/						
COMBUSTIBLE							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Sin Detalles - 6 Neumáticos A/T - Radio Base				K. J. J. J. Est. J. J. J.			
				Lugar Inspección			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
				Bortón J. 			
CONTROL DE CAMBIOS							
Revisión	Fecha	Razón del Cambio					
00	may-24	Creación del documento					