INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28	F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA	
PATENTE :	HZP-23
NUMERO INTERNO:	
KILOMETRAJE:	1461
PROX. MANTENCION:	10000 -

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
NOMBRE DE CONDUCTOR:	
CARGO DE CONDUCTOR:	
SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1209
FECHA DE INSPECCIÓN:	12/11/24

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion
Luces posicion delanteras	✓		
Luces bajas	✓		
Luces altas	✓		
Luces neblineros	✓		
Luces de emergencia	✓		
Luces de posicion traseras	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de retroceso	✓		
Luces de patente	✓		
Baliza / Pertiga			


ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		2
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓		
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda,varilla, etc.)	✓		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓		
Número interno (Según estándar de faena)	✓		
Logo Guiñez	✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓		
Sistema de alerta de Somnolencia			0
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		X	
Bocina	✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		—
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
I-Button		X	
Sensor de presión de neumáticos		X	
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		X	
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓		
Velocida Crucero operativa	✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓		
Daschcam		X	
Sensor de retroceso		X	
Camara de retroceso	✓		
Laminas anti explosivas	✓		
Radio Base		X	
Equipo zona remota		X	
Cas Cam ECAS o Similar		X	
Pértiga estandar / Pértiga full led	✓		
Béliza			

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al dia)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulacion	✓		Nov 25	
Soap	✓		Nov 25	
Revision técnica / Homologado	✓		Jun 25	
Certificado de Mantencion				

ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.	Observacion
Dirección	✓		
Sistema de Freno ABS	✓		
Freno de mano	✓		
Aire acondicionado	✓		
Estado cinturones seguridad	✓		
Llantas	✓		
Neumaticos delanteros	✓		
Neumaticos traseros	✓		
Neumatico de repuesto	✓		
Baliza / Pértiga	✓		
Estado traba tuercas o safelock	✓		
Parabrisas	✓		
Luneta trasera	✓		
Ventana Conductor	✓		
Ventana Delantera Dch	✓		
Ventana Trasera Dch	✓		
Ventana Trasera IZQ	✓		
Espejos retrovisor interior	✓		
Espejos retrovisores laterales	✓		


ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion
Aseo exterior	✓		
Aseo Interior	✓		
Aseo pick up	✓		

COMBUSTIBLE



DAÑOS EN VEHÍCULO

Indicar con un circulo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



OBSERVACIONES GENERALES

- S.v de Talles (Nueva)
- Check Entrega.
-

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
K. Valenzuela	Est. Mirasol	Bastian A.

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento