

## CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

**Certificado N° : 240110IINSAN-IIN01-CR46790**  
**Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.**  
**At. : Christian Montoya Mardones**  
**Dirección : San Isidro N° 747 Santiago, Chile**

**Fecha : 03-10-2024**

**EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:**

### DESCRIPCION

**Producto :** Barra protectora contra vuelco Exterior, tubo de diámetro 3", espesor nominal 2,0 mm para vehículo.  
**Tamaño del lote :** 300 unidades

### PROCEDIMIENTO

**Inspección :** Realizada en instalaciones de CHRISTIAN MONTOYA LTDA. El día 02-10-2024, según Hoja de Terreno IIN N° 0463/2024.  
**Especificación :** Plano BAE011-V7 y Ref. STD MEL, Código S-HSE-SAFE-017 Ver. 8 y Norma ISO-3471  
**Controles efectuados :** El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:  
 - Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)  
 - Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)  
 - Verificación memoria de cálculo (documental)  
 - Verificación procedimiento de soldadura (documental)  
 - Verificación calificación soldadores (documental)  
 - Verificación calidad de acero (documental)

### RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

### CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

| TIPO DE BARRA | N° DE SELLO SCI CHILE S.A. |
|---------------|----------------------------|
| Exterior      | 80440                      |

### OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente. El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

**N° DE PATENTE Y/O CHASIS: 8AJDB3CD4R1358560**