



INSPECCION DE ACREDITACION MANTOVERDE VEHICULOS LIVIANOS

Marca: Mitsubishi	Fecha: 05-04-2023	Empresa: Guíñez
Modelo: L-200	Color: Rojo	Numero Interno EC:
Año: 2023	Kilometraje: 614	Numero Interno MV: 143
Patente: SSFC-37	Tipo Vehículo: Camioneta	Numero Sello Acreditación: 15

REQUERIMIENTOS		Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS DEL VEHICULO					
1	Color del vehículo distinto de negro o beige	✓			
2	Cinturón de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes	✓			
3	Apoyo cabeza en todos los asientos	✓			
4	Calefacción	✓			
5	Aire acondicionado	✓			
6	Barra antivuelco interna certificada	✓			
7	Jaula antivuelco interna certificada (minibuses)			✓	
8	Barra antivuelco externa certificada	✓			
9	Rejilla de protección vidrio posterior de cabina	✓			
10	Airbag para el conductor y copiloto	✓			
11	Frenos ABS	✓			
12	Radio base con sistema manos libres	✓			
13	Pértiga 4.5 / 4.2 m (M/P desde el suelo) con banderín reflectante color naranja y luz	✓			
14	Soporte de pértiga	✓			
15	Cintas reflectantes (L: Amarillo limón, D: Blanco, T: Rojo)	✓			
16	Numero de identificación del vehículo, según estándar MV.	✓			
17	Logo de la empresa en laterales del vehículo, (no magnético)	✓			
18	Botiquín	✓			
19	Extintor de PQS certificado.	✓			
20	3 Triángulos reflectantes	✓			
21	2 cuñas color naranja o amarillas	✓			
22	Balza color ámbar con instalación eléctrica estándar en barra antivuelco	✓			
23	Todas las luces operativas	✓			
24	Luz anti niebla trasera (montada en barra antivuelco)	✓			
25	Foco taerero trasero	✓			
26	Todos los sistemas operativos (bocina, limpaparabrisas, alzevidrios)	✓			
27	Alarma de retroceso audible en lugares ruidosos	✓			
28	Vidrios laterales y parabrisas con láminas de seguridad incolora (espesor 4 mils)	✓			
29	Kit de seguridad (linterna, guantes, lentes incoloros, chaleco reflectante)	✓			
30	Kit de herramientas (gata, llave tuercas, extractor de repuesto, caiman)	✓			
31	Neumáticos en buen estado (profundidad > 3 mm)	✓			
32	Neumático de repuesto operativo.	✓			
33	Seguro de tuercas tipo araña o gota en todas las ruedas.	✓			
34	Cortina separadora COVID			✓	
DOCUMENTOS DEL VEHICULO					
35	Permiso de Circulación	✓			31-03-2024
36	Revisión Técnica	✓			Octubre 2025
37	SOAP Seguro Obligatorio de Accidentes Personales	✓			31-03-2024
38	Plan de Mantenión con cumplimiento al día	✓			
39	Certificado del distribuidor si tiene mas de 150 mil km o 5 años)			✓	
40	Certificado de Láminas de Seguridad	✓			
41	Certificado de barra interior/jaula antivuelco	✓			29344
42	Certificado de barra exterior	✓			29322
43	Check list de Preuso	✓			
44	Certificado del fabricante, si existe modificación del equipo			✓	
AREA OPERACIÓN MINA					
45	Dispositivo Anticolisión CAS-CAMRF (solo área Mina)	✓			
46	Trazón 4X4 (solo área Mina)	✓			

CUMPLE PARA ACREDITACION	51
ACREDITACION CON OBSERVACIONES	111
NO CUMPLE CON ACREDITACION	11

AREA	Verde	51
	Amarillo	21
	Rosa	51

COMENTARIOS		Aprobación Excepción:	SI	NO	(N/A)
		Nombre y Firma del Aprobador			
		Fecha implementación:			
NOMBRE/TIMBRE DEL INSPECTOR		CARGO	FECHA	FIRMA DEL INSPECTOR	
CLAUDIA MALDONADO M.		APR	05-04-2023	Claudia M.	

