



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	5X06-U			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NÚMERO INTERNO:	26693			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	50000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1201 5105/LS		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		Observaciones
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		/
Luces bajas		/			Seop		/
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		/
Luces neblineros		/			Certificado de Mantenimiento		/
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		
Luces de posición traseras		/			Operativo		No Op.
Luces de freno		/			Dirección		
Luces de retroceso		/			Sistema de Freno ABS		
Luces de patente		/			Freno de mano		
Baliza / Refleja		/			Aire acondicionado		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Estado cinturones seguridad		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Llantas		
Botiquín con accesorios de P. Auxiliares		/			Neumáticos delanteros		
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumáticos traseros		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Neumático de repuesto		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Baliza / Pértiga		X
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Estado traba tuercas o safelock		
Chapas de puertas (cierra centralizado)		/			Parabrisas		
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Luneta trasera		
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Conductor		
Logo Guínez		/			Ventana Delantera Dch		
Gata mecánica - hidráulica - barrota		/			Ventana Trasera Dch		
Cuchas (plásticas o goma) / Porta Cucha		/			Ventana Trasera IZQ		
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisor interior		
Sistema de alerta de Somnolencia		/			Espejos retrovisores laterales		
Sistema de monitoreo activo GPS		/			ASEO		BUENO REGULAR
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/		135	Aseo exterior		
Bocina		/			Aseo interior		
Sello autorización para desplazarse en faena		/			Aseo pick up		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			DAÑOS EN VEHÍCULO		
I-Button		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
Sensor de presión de neumáticos		/					
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/					
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/					
Velocidad Crucero operativa		/					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/					
Dashcam		/					
Sensor de retroceso		/					
Camara de retroceso		/	X				
Laminas anti explosivas		/	X				
Radio Base		/	X				
Equipo zona remota		/	X				
Cam Cam, ECAS o Similar		/	X				
Pértiga estándar / Pértiga full led		/					
Baliza		/					
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección	
- Sin detalle - Sin sensor de presión - Sin pte. Baliza y Pértiga				Williams Carvajal <i>[Firma]</i>		Casa <i>[Firma]</i>	
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
				Kevin <i>[Firma]</i>			
CONTROL DE CAMBIOS							
Revisión	Fecha	Razón del Cambio					
00	may-24	Creación del documento					