GEOMAQ LIMITADA

LISTA DE CHEQUEO CAMIÓN

Código	F6-P-GMQ-23
Fecha	10-03-2016
Rev	00
Documento Controlado	

CONDUCTOR: [illegible]
FAENA: MEST. MSL
PATENTE : TTXZ-96

FECHA 09-12-2024
KILOMETRAJE 1524 Km
PROX. MANTENCION 5.000 Km

CONDICIÓN ELECTRICA	BUENO	MALO	N/A
Luz baja	✓		
Luz alta	✓		
Luz marcha atrás	✓		
Luz de freno (laterales y tercera luz)	✓		
Luz interior	✓		
Intermitentes	✓		
Luz patente	✓		
Luz estacionamiento	✓		
Aire acondicionado	✓		
Pértiga	✓		
Baliza	✓		

ACCESORIOS	BUENO	MALO	N/A
Barra protectora interna / externa R-29	✓		
Extintor mantención Anual (chequeo visual) 2 Kl.	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios (Según Estándar)	✓		
Triángulos (3 unidades)	✓		
Cinturones Segur. 3 puntas, conductor y pasajeros	✓		
Rejilla de Protección de Luneta	✓		
Llave rueda	✓		
Chapas de Puertas (Cierre centralizado)	✓		
Bocina	✓		
Alarma de Retroceso	✓		
Radio base - portátil			✓
Vidrios parabrisas - Luneta - laterales	✓		
Laminas de seguridad para vidrios	✓		
Alza vidrios o similar	✓		
Espejos retrovisores (laterales e interior)	✓		
Logo según estándar (Costados y puertas)	✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓		
Cuñas (Plásticas - Polietileno) y Porta Cuñas	✓		
Plumillas limpia vidrios	✓		
Sensor de sueño	✓		
TAG			✓
GPS	✓		
Velocidad Crucero			✓
Sensor de proximidad y desviación de caminos	✓		
Logo autorización salida o transito en faena	✓		
Porta Letrero	✓		
Traba - volante			✓
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
Malla cubre pick up (Control Proy. De Materiales)			✓
Cinta reflectantes laterales y traseras	✓		

IMPORTANTE	SI	NO
¿Esta en condiciones para conducir y llegar a destino?		
¿Ha consumido algun medicamento que produzca sueño?		

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS	OK	NO CONFORME
Licencia Municipal	—	N/A
Licencia Interna E° Mandante	—	N/A
Permiso de Circulación	✓	
Revisión Técnica - Emisión de Gases	✓	
Kilometraje dentro del Programa de Mantencion	✓	
Seguro Obligatorio	✓	
Certificado Barras Protectoras Interna y Externa	✓	R-29
Manual de Usuario y Mantenimiento	✓	
Tarjeta o llave combustible	—	N/A
Protocolo Declaración Siniestro Mapfre		N/A

ASPECTOS MECANICOS	BUENO	MALO	N/A
Batería (Ajustada, sin derrames)	✓		
Niveles de Agua	✓		
Nivel de Aceite	✓		
Correas	✓		
Freno Pedal	✓		
Freno de Mano	✓		
Freno Hidráulico (Sólo camión)	✓		
Dirección	✓		

CONDICION NEUMATICOS	BUENO	MALO	N/A
Delanteros - Traseros	✓		
Repuestos	✓		
Estado y revisión de tuercas y torque, según Km	✓		
Traba - tuercas	✓		

ALTA MONTAÑA	BUENO	MALO	N/A
Juegos de cadenas según estandar cliente			
Tensores de cadenas en buen estado (pulpo)			
Pala			
Estrobo (6mt largo por 5/8) O Eslinga (6mts - 3 Tn)			
Linterna			
Frazadas			
Radio comunicaciones - baterias de respaldo			
*Juego de Herramientas			
**Alimentos No Perecibles			
Telefono Satelital			
GPS portátil			
Cable pasa corriente			
Neumático repuesto adicional			
Extintor Químico adicional (6 kg.)			
Reserva adicional combustible (40 lt)			

ASEO	BUENO	MALO	N/A
Aseo Interior	✓		
Aseo Exterior	✓		
Aseo Pick Up	✓		

* Juego de Herramientas (Desatornillador cruz y paleta, alicate, llave francesa)
** Alimentos No Perecibles (agua y raciones según estandar cliente)

1- La mantención debe ser coordinado con encargado de vehiculos en faena, con 1000 Km antes de que se cumpla la próxima mantención del vehículo.
2.- Enviar correo con todos los detalles al encargado de vehículos, con copia su jefatura y prevención de riesgos de faena.
3.- Cada vez que se entregue un movil para su mantención, sea esta preventiva o correctiva, debe ser entregado mediante con el presente check list. Como tambien en su retorno, se debe solicitar informe de las acciones realizadas.

OBSERVACIONES ADICIONALES

-Se entrega 1ª postura servicio
-Muestreras Poto MSL



NIVEL DE COMBUSTIBLE



E: Vacío
F: Lleno

— = RAYADURA ○ = ABOLLADURA ⓧ = PIEZA DAÑADA * = PIQUETE = = TRIZADURA

GEOMAQ
Juan Chacoff Castro
13.749.60[illegible]
Supervisor de Operaciones

"ENTREGA" REALIZADO POR (NOMBRE Y FIRMA):

K

"DEVOLUCIÓN" REVISADO POR (NOMBRE Y FIRMA):