

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA N°A0224000000119809



PROPIETARIO	BANCO DE CHILE		RUT	97004000-5	
DOMICILIO	AHUMADA 251		COMUNA	SANTIAGO	
VEHICULO	CAMION	MARCA	CHEVROLET	MODELO	NPR 816 DC VL20
N° MOTOR	4HK10WY386	N°CHASIS	JAANPR75KR7101830	ASIENTOS	

ESTADO MECANICO		APROBADO	RECHAZADO
	1- Sistema de Dirección	A	
	2- Sistema de Frenos	A	
	3- Luces v Sistema Eléctrico	A	
	4- Suspensión	A	
	5- Ruedas v Neumáticos	A	
	6- Estado de Chasis	A	
	7- Estado de Carrocería v/o Cabina	A	
	8- Instrumentos: Velocímetro Tacómetro, Etc.	A	
	9.- Elementos de Seguridad	A	

EMISIÓN DE CONTAMINANTE

SELLO VERDE
CUMPLE NORMA SI

AÑO VEHÍCULO	2025	POTENCIA DIN	155	CV	
MOTOR: BENCINERO	☐	DIESEL	☒	GAS	☐

REVISIÓN TÉCNICA VÁLIDA HASTA:

06 NOVIEMBRE 2026

ESTE CERTIFICADO CONTIENE OBSERVACIONES

RESULTADO

PLANTA A0224
APROBADO
Firmado 06/05/2026 12:18:03
Andrés Aguilera

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

EDUARDO TORRES CASTILLO
06/05/2026 12:18:03

OBSERVACIONES

- 003 PRIVADO - PARTICULAR.

- LOS DATOS INDICADOS A CONTINUACIÓN CORRESPONDEN AL VEHÍCULO ARRIBA INDIVIDUALIZADO Y SE CONSIGNA EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO 22/20 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO CIRCULAR N°92/2003 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

N° VIN JAANPR75KR7101830

TIPO DE CARROCERÍA BARANDA

PESO BRUTO VEHICULAR 7500 KG

TIPO DE TRACCIÓN 4X2

N° Y DISPOSICIÓN DE EJES 2 - S2 -S4