



INSPECCION DE ACREDITACION MANTOVERDE (NV)
VEHICULOS LIVIANOS

Marca: <u>Isuzu</u>	Fecha: <u>06-01-25</u>	Empresa: <u>Guíñez</u>
Modelo: <u>H16X 4x4</u>	Color: <u>ROJO METALICO</u>	Numero Intern EC: <u>-</u>
Año: <u>2025</u>	Kilometraje: <u>6344</u>	Numero Interno MV: <u>193</u>
Patente: <u>H22L-82</u>	Tipo Vehículo: <u>Car. 2024</u>	Numero Sello Acreditación: <u>-</u>

REQUERIMIENTOS		Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS DEL VEHICULO					
1	Color del vehiculo distinto de negro o beige	/			
2	Cinturón de seguridad de 3 puntas para todos los ocupantes	/			
3	Apoya cabeza en todos los asientos	/			
4	Calefacción	/			
5	Aire acondicionado	/			
6	Barra antivuelco interna certificada	/			
7	Barra antivuelco externa certificada	/			
8	Rejilla de protección vidrio posterior de cabina	/			
9	Airbag para el conductor y copiloto	/			
10	Frenos ABS	/			
11	Radio base con sistema manos libres	/			
12	Pértiga con banderín reflectante color naranja y luz roja flash (4.2 m area Planta)	/			
13	Soporte de pértiga	/			
14	Cintas reflectantes. (L: Amarillo limón, D: Blanco, T: Rojo)	/			
15	Número de identificación del vehiculo, según estándar MV.	/			
16	Logo de la empresa en laterales del vehiculo, (no magnético)	/			
17	Botiquín según estándar Mantoverde	/			No es obligatorio para camionetas de MVSA, excepto para camionetas de Exploraciones
18	Botiquín básico según ley de Transito (camionetas uso interno faena)	/			
19	Extintor de PQS certificado.	/			
20	Triángulos reflectantes (2 cu)	/			
21	Cuñas color naranja o amarillas (2 cu)	/			
22	Baliza color ámbar con instalación eléctrica estándar en barra antivuelco	/			
23	Todas las luces operativas (altas, bajas, estacionamiento, emergencia, viraje, freno, patente, retroceso)	/			
24	Luces anti niebla delanteras y trasera	/			
25	Foco faenero trasero	/			
26	Todos los sistemas operativos (bocina, limpiaparabrisas, alzacristales)	/			
27	Alarma de retroceso audible en lugares ruidosos	/			
28	Vidrios laterales y parabrisas con láminas de seguridad incolora (espesor 3 mils mínimo)	/			
29	Kit de seguridad (linterna, guantes, lentes incoloros, chaleco reflectante)	/			
30	Kit de herramientas (gata, llave tuercas, extractor de repuesto)	/			
31	Neumáticos en buen estado (profundidad > 3 mm)	/			
32	Neumático de repuesto operativo.	/			
33	Seguro de tuercas tipo gota (spot check) en todas las ruedas.	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO					
34	Permiso de Circulación	/			31-03-25
35	Revisión Técnica	/			12-1-25
36	SOAP Seguro Obligatorio de Accidentes Personales	/			31-03-25
37	Plan de Mantenición con cumplimiento al día	/			Pat. 10.000
38	Certificado del Concesionario si tiene mas de 150 mil km o 5 años)	/			
39	Certificado de instalación de Láminas de Seguridad.	/			
40	Certificado de barra interior/jaula antivuelco	/			V. H. P. A. 91
41	Certificado de barra exterior	/			42623
42	Check list de Preuso	/			4694 A
43	Certificado del Concesionario, si existe modificación del equipo	/			
AREA OPERACIÓN MINA					
44	Pértiga 4.5 m desde el suelo con banderín reflectante color naranja y luz roja flash, completamente iluminada en toda su longitud	/			
45	Jaula antivuelco interna certificada (minibuses para area mina)	/			
46	Dispositivo Anticolisión CAS	/			

CUMPLE PARA ACREDITACION	2
ACREDITACION CON OBSERVACIONES	
NO CUMPLE CON ACREDITACION	

Verde	2
Amarilla	
Roja	

COMENTARIOS	Aprobación Excepción: SI NO N/A
	Nombre y Firma del Aprobador
	Fecha Implementación:



NOMBRE/TIMBRE DEL INSPECTOR	CARGO	FECHA	FIRMA DEL INSPECTOR
Melo Corle C.	A.P.R.	06-01-25	