




INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	KL09-22			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:						
KILOMETRAJE:	68592			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	114					
PROX. MANTENCIÓN:	70.000			FECHA DE INSPECCIÓN:	24/01/25					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		☒		/	Permiso de circulación		☒			
Luces bajas		☒			Soap		☒			
Luces altas		☒			Revisión técnica / Homologado		☒			
Luces neblineros		☒			Certificado de Mantenimiento		☒			
Luces de emergencia		☒			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación	
Luces de posición traseras		☒			Dirección		☒			
Luces de freno		☒		Sistema de Freno ABS		☒				
Luces de retroceso		☒		Freno de mano		☒			juego/sueto	
Luces de patente		☒		Aire acondicionado		☒				
Baliza / Pértiga		☒		Estado cinturones seguridad		☒				
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas					/
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		☒		Neumáticos delanteros		☒				
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		☒		Neumáticos traseros		☒				
Triángulos reflectante (3 unidades)		☒		Neumático de repuesto		☒				
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		☒		Baliza / Pértiga		☒				
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		☒		Estado traba tuercas o safelock		☒				
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		☒		Parabrisas		☒				
Chapas de puertas (cierres centralizado)		☒		Luneta trasera		☒				
Alarma retroceso sonora 80 db		☒		Ventana Conductor		☒				
Número interno (Según estándar de faena)		☒		Ventana Delantera Dch		☒				
Logo Guínez		☒		Ventana Trasera Dch		☒				
Gata mecánica - hidráulica - barrota		☒		Ventana Trasera IZQ		☒				
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		☒		Espojos retrovisor Interior		☒				
Limpia parabrisas operativo		☒		Espojos retrovisores laterales		☒				
Sistema de alerta de Somnolencia		☒	X	ASEO		BUENO	REGULAR	Observación		
Sistema de monitoreo activo GPS		☒	X	Aseo exterior						
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		☒	X	Aseo interior						
Bocina		☒	X	Aseo pick up						
Sello autorización para desplazarse en faena		☒	X	DAÑOS EN VEHICULO						
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		☒	X	Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.						
I-Button		☒	X							
Sensor de presión de neumáticos		☒	X							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		☒	X							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		☒	X							
Velocidad Crucero operativa		☒	X							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrallas).		☒	X							
Dashtcam		☒	X							
Sensor de retroceso		☒	X							
Cámara de retroceso		☒	X							
Láminas anti explosivas		☒	X							
Radio Base		☒	X							
Equipo zona remota		☒	X							
Cas Cam, ECAS o Similar		☒	X							
Pértiga estándar / Pértiga full led		☒	X							
Baliza		☒	X							
COMBUSTIBLE										
										
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
- Alc. Deficiente - Exhausto varado. - Golpe parachoques trasero Dch				KL09-22 [Firma]		Casa [Firma]		[Firma]		

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento