

 CAPSTONE COPPER	INSPECCION DE ACREDITACION MANTOVERDE (NV) VEHICULOS LIVIANOS	

Marca: MITSUBISHI	Fecha: 03-07-25	Empresa: GUINEZ
Modelo: C200 ILDANO	Color: ROJO	Numero Interno EC: —
Año: 2023	Kilometraje: 66.710	Numero Interno MV: 147
Patente: SVVF-33	Tipo Vehículo: CAMIONETA	Numero Sello Acreditación: —

REQUERIMIENTOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS DEL VEHICULO				
1 Color del vehículo distinto de negro o beige	✓			
2 Cinturón de seguridad de 3 puntas para todos los ocupantes	✓			
3 Apoya cabeza en todos los asientos	✓			
4 Calefacción	✓			
5 Aire acondicionado	✓			
6 Barra antivuelco interna certificada	✓			
7 Barra antivuelco externa certificada	✓			
8 Rejilla de protección vidrio posterior de cabina	✓			
9 Airbag para el conductor y copiloto	✓			
10 Frenos ABS	✓			
11 Radio base con sistema manos libres según estándar Mantoverde	✓			
12 Pértiga con banderín reflectante color naranja y luz roja flash (4.2 m area Planta)	✓		✓	
13 Soporte de pértiga	✓			
14 Cintas reflectantes. (L: Amarillo lón, D: Blanco, T: Rojo)	✓			
15 Número de identificación del vehículo, según estándar MV.	✓			
16 Logo de la empresa en laterales del vehículo, (no magnético)	✓			
17 Botiquín según estándar Mantoverde	✓			
18 Botiquín básico según ley de Tránsito (camionetas uso interno faena)			✓	No es obligatorio para camionetas de MVSA, excepto para camionetas de Exploraciones
19 Extintor de PQS certificado.	✓			
20 Triángulos reflectantes (2 cu)	✓			
21 Cufios color naranja o amarillos (2 cu)	✓			
22 Baliza color ámbar con instalación eléctrica estándar en barra antivuelco	✓			
23 Todas las luces operativas (altas, bajas, estacionamiento, emergencia, viraje, freno, patente, retroceso)	✓			
24 Luces anti niebla delanteras y trasera	✓			
25 Foco faenero trasero	✓			
26 Todos los sistemas operativos (bocina, limpiaparabrisas, alzacristales)	✓			
27 Alarma de retroceso audible en lugares ruidosos	✓			
28 Vidrios laterales y parabrisas con láminas de seguridad incolora (espesor 3 mils mínimo)	✓			
29 Kit de seguridad (lítera, guantes, lentes incoloros, chaleco reflectante)	✓			
30 Kit de herramientas (gata, llave tuercas, extractor de repuesto)	✓			
31 Neumáticos en buen estado (profundidad > 3 mm)	✓			
32 Neumático de repuesto operativo.	✓			
33 Seguro de tuercas tipo gota (spot check) en todas las ruedas.	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO				
34 Permiso de Circulación	✓			91-08-25
35 Revisión Técnica	✓			JUN-23
36 SOAP Seguro Obligatorio de Accidentes Personales	✓			31-08-20
37 Plan de Mantenimiento con cumplimiento al día	✓			
38 Certificado del Concesionario si tiene mas de 150 mil km o 5 años)	✓		✓	
39 Certificado de instalación de Láminas de Seguridad.	✓			
40 Certificado de barra interior/faulta antivuelco	✓			30218
41 Certificado de barra exterior	✓			30541
42 Check list de Preuso	✓			
43 Certificado del Concesionario, si existe modificación del equipo			✓	
AREA OPERACIÓN MINA				
44 Pértiga 4.5 m desde el suelo con banderín reflectante color naranja y luz roja flash, completamente iluminada en toda su longitud	✓			
45 Asiento antivuelco interno certificado (minibuses para area mina)	✓			
46 Dispositivo Anticolisión CAS	✓			

CUMPLE PARA ACREDITACION	2	AREA	Verde	2
ACREDITACION CON OBSERVACIONES			Amarillo	
NO CUMPLE CON ACREDITACION			Rojo	2

COMENTARIOS 	Aprobación Excepción:	SI	NO	NA
	Nombre y Firma del Aprobador	—		
	Fecha Implementación:	—		

NOMBRE/TIMBRE DEL INSPECTOR	CARGO	FECHA	FIRMA DEL INSPECTOR
MARZO CORREA C. A.P.C		03-07-25	