

**CERTIFICACION MALLA CUBRE LUNETA
PARA VEHICULOS**

Certificado N° : 240010IINSAN-IIN01-CR34

Empresa : IMPORTADORA HN SPA

Fecha : 13-03-2024

At. : Sr. Gonzalo Juri

Dirección : Caupolicán N° 9291 Quilicura – Santiago - Chile

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA ENSAYADA FUE EXTRAIDA POR SCI CHILE S.A.

ANTECEDENTES

Producto : Estructura de malla de acero cubre luneta universal, con tubo perimetral metálico de diámetro nominal 5/8" x 1,5 mm de espesor, alambre de la malla electrosoldada de diámetro 3,9 mm con una luz en la malla de 145 x 56 mm.

Marca : S/Marca

Procedencia : Chile

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 06 de Marzo de 2024

Fecha de ensayo : 07 al 12 de Marzo de 2024

PROCEDIMIENTO

Sistema de Certificación: Modelo ISO/CASCO N° 3 Ensayo de Tipo (Aprobación del modelo), seguido de una supervisión posterior a través de auditorías y ensayos a la producción

PROTOCOLO DE CONTROL

Ensayos realizados : - Inspección visual
- Control dimensional
- Prueba de impacto (Energía potencial)
- Instalación y montaje

Especificación : Ref. STD MEL Código S-HSE-SAFE-017 VER 8 y declaración de IMP. HN SPA.

RESULTADOS

La estructura de malla cubre luneta ensayada cumple con la declaración del solicitante en cada una de las variables de control detalladas en el protocolo de control del presente informe.

CONCLUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos en los controles y ensayos efectuados mediante programa y sistema de vigilancia permanente, el producto individualizado en el presente informe cumple con los requisitos especificados por Importadora HN SPA.

OBSERVACION

La estructura de malla cubre luneta ensayada fue retirada por un profesional de SCI desde las bodegas de IMP. HN SPA.



Víctor H. Díaz Acevedo
Certificación de Productos