

**CERTIFICACION MALLA CUBRE LUNETA  
PARA VEHICULOS**

Certificado N° : 240010IINSAN-IIN01-CR34

Empresa : IMPORTADORA HN SPA

Fecha : 13-03-2024

At. : Sr. Gonzalo Juri

Dirección : Caupolicán N° 9291 Quilicura – Santiago - Chile

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA ENSAYADA FUE EXTRAIDA POR SCI CHILE S.A.

**ANTECEDENTES**

Producto : Estructura de malla de acero cubre luneta universal, con tubo perimetral metálico de diámetro nominal 5/8" x 1,5 mm de espesor, alambre de la malla electrosoldada de diámetro 3,9 mm con una luz en la malla de 145 x 56 mm.

Marca : S/Marca

Procedencia : Chile

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 06 de Marzo de 2024

Fecha de ensayo : 07 al 12 de Marzo de 2024

**PROCEDIMIENTO**

Sistema de Certificación: Modelo ISO/CASCO N° 3 Ensayo de Tipo (Aprobación del modelo), seguido de una supervisión posterior a través de auditorías y ensayos a la producción

**PROTOCOLO DE CONTROL**

Ensayos realizados : - Inspección visual  
- Control dimensional  
- Prueba de impacto (Energía potencial)  
- Instalación y montaje

Especificación : Ref. STD MEL Código S-HSE-SAFE-017 VER 8 y declaración de IMP. HN SPA.

**RESULTADOS**

La estructura de malla cubre luneta ensayada cumple con la declaración del solicitante en cada una de las variables de control detalladas en el protocolo de control del presente informe.

**CONCLUSION**

De acuerdo a los resultados obtenidos en los controles y ensayos efectuados mediante programa y sistema de vigilancia permanente, el producto individualizado en el presente informe cumple con los requisitos especificados por Importadora HN SPA.

**OBSERVACION**

La estructura de malla cubre luneta ensayada fue retirada por un profesional de SCI desde las bodegas de IMP. HN SPA.