

INSPECCIÓN PARA ACREDITACIÓN CAMIONETAS

Marca: <u>Mitsubishi</u>	Año de Fabricación: <u>2015</u>	Número Interno: <u>147</u>
Modelo: <u>Katana</u>	Placa Patente: <u>7 KW74</u>	Empresa Solicitante: <u>Guíañez</u>
Color: <u>Rojo</u>	Kilometraje: <u>24.163 Km.</u>	Número Contrato: <u>-</u>

REQUISITOS DEL VEHÍCULO		Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1	Color del vehículo distinto de negro o beige	✓			
2	Cintas reflectantes. (L: Amarillo limón; D: Blanco; T: Rojo) *	✓			
3	Logo de la empresa en laterales del vehículo, (no magnético)	✓			
4	Número de identificación del vehículo, según estándar MV.	✓			
5	Barra antivuelco externa (certificada)	✓			
6	Pértiga con banderín reflectante color naranja y luz roja flash (4.2 m área plantas)			✓	
7	Pértiga iluminada completa, con banderín reflectante color naranja y luz roja flash (4,5 m área mina)	✓			
8	Soprote para pértiga (que evite inclinación hacia atrás en el desplazamiento)	✓			
9	Baliza color ámbar con su funda e instalación eléctrica estándar en barra antivuelco	✓			
10	Rejilla de protección vidrio posterior de cabina	✓			
11	Láminas de seguridad incoloras en vidrios laterales y parabrisas (espesor mínimo: 3 Mils o 75 micras)	✓			
12	Neumáticos en buen estado, incluyendo el de repuesto (profundidad mayor a 3 mm y sin daños)	✓			
13	Indicadores de giro de tuerca (tipo gota Checkpoint) en todas las tuercas de las ruedas.	✓			
14	Luces operativas (altas, bajas, estacionamiento, emergencia, viraje, freno, patente, retroceso)	✓			
15	Faros anti niebla delanteros (blancos o amarillos) y faro aniniebla trasero (rojo)	✓			
16	Foco faenero trasero	✓			
17	Alarma de retroceso (audible en lugares ruidosos)	✓			
18	Barra antivuelco interna (certificada)	✓			
19	Cinturón de seguridad de 3 puntas para todos los ocupantes	✓			
20	Reposacabezas ajustable en todos los asientos	✓			
21	Aire acondicionado (Frio / Caliente)	✓			
22	Airbag para el conductor y copiloto	✓			
23	Bocina, limpiaparabrisas y alzavidrios en perfecto estado de funcionamiento.	✓			
24	Frenos con sistema de antibloqueo (ABS)	✓			
25	Radio base con sistema manos libres según estándar Mantoverde	✓			
26	Botiquín según estándar Mantoverde (camionetas que salen de faena o destinadas a exploraciones)	✓			
27	Botiquín básico según Ley de Transito (camionetas de sólo tránsito interno en faena)	✓			
28	Extintor de PQS certificado.	✓			
29	Triángulos reflectantes (2 cu)	✓			
30	Cuñas color naranja o amarillas (2 cu)	✓			
31	Kit de seguridad (linterna, guantes, lentes incoloros, chaleco reflectante) *	✓			
32	Kit de herramientas (gata, llave tuercas, extractor de repuesto)	✓			
33	Dispositivo Anticolisión CAS (Sólo área Mina)	✓			
DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO		Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
34	Permiso de Circulación	✓			31/03/26.
35	Revisión Técnica y certificado de emisión de gases	✓			Jul 27.
36	Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP)	✓			31/03/26.
37	Plan de Mantenimiento (según manual del fabricante) con cumplimiento al día	✓			Prox. 30.000 Km.
38	Certificado de instalación de Láminas de Seguridad.	✓			
39	Certificado de barra antivuelco interior (jaula antivuelco)	✓			
40	Certificado de barra antivuelco exterior	✓			
41	Lista de verificación de Preuso	✓			
42	Certificado del Concesionario, si el vehículo tiene mas de 150 mil km o más de 5 años)			✓	
43	Certificado del Concesionario, en caso de existir modificaciones del vehículo.			✓	

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
CUMPLE PARA ACREDITACIÓN	51
CUMPLE CON OBSERVACIONES	
NO CUMPLE PARA ACREDITACIÓN	1

Aprobación con Excepciones	
Nombre del Aprobador	
Cargo del Aprobador	
Firma del Aprobador	

Observaciones:

Área Autorizada para Transitar		
Roja	SI	Área Mina
Naranja	No	Área Planta Concentradora/TSF
Amarilla	No	Área Planta Óxidos
Verde	SI	Áreas Admionistrativas

Nombre / Timbre APR Inspector	Firma Inspector	Fecha Inspección
 Belén Araya Iturrieta Asesor Prevención de Riesgos 19.447.895-K		12/03/26