



INSPECCION DE ACREDITACION MANTOVERDE (NV) VEHICULOS LIVIANOS

Marca: <u>Mitsubishi</u>	Fecha: <u>15/09/25</u>	Empresa: <u>Guíñez</u>
Modelo: <u>L200</u>	Color: <u>Rojo</u>	Numero Interno EC:
Año: <u>2023</u>	Kilometraje: <u>059811</u>	Numero Interno MV: <u>1747</u>
Patente: <u>SRYK17</u>	Tipo Vehículo: <u>Camioneta</u>	Numero Sello Acreditación: <u>—</u>

REQUERIMIENTOS	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTOS DEL VEHICULO				
1 Color del vehiculo distinto de negro o beige	✓			
2 Cinturón de seguridad de 3 puntas para todos los ocupantes	✓			
3 Apoya cabeza en todos los asientos	✓			
4 Calefacción	✓			
5 Aire acondicionado	✓			
6 Barra antivuelco interna certificada	✓			
7 Barra antivuelco externa certificada	✓			
8 Rejilla de protección vidrio posterior de cabina	✓			
9 Airbag para el conductor y copiloto	✓			
10 Frenos ABS	✓			
11 Radio base con sistema manos libres según estándar Mantoverde	✓			
12 Pértiga con banderín reflectante color naranja y luz roja flash (4.2 m area Planta)	✓			
13 Soporte de pértiga	✓			
14 Cintas reflectantes (L. Amarillo limón, D. Blanco, T. Rojo)	✓			
15 Número de identificación del vehiculo, según estándar MV	✓			
16 Logo de la empresa en laterales del vehiculo, (no magnético)	✓			
17 Botiquín según estándar Mantoverde	✓			
18 Botiquín básico según ley de Tránsito (camionetas uso interno faena)	✓			No es obligatorio para camionetas de MVSA, excepto para camionetas de Exploraciones
19 Extintor de PQS certificado	✓			
20 Triángulos reflectantes (2 cu)	✓			
21 Cuñas color naranja o amarillas (2 cu)	✓			
22 Baliza color ámbar con instalación eléctrica estándar en barra antivuelco	✓			
23 Todas las luces operativas (altas, bajas, estacionamiento, emergencia, viraje, freno, patente, retroceso)	✓			
24 Luces anti niebla delanteras y trasera	✓			
25 Foco faenero trasero	✓			
26 Todos los sistemas operativos (bocina, limpiaparabrisas, alzacristales)	✓			
27 Alarma de retroceso audible en lugares ruidosos	✓			
28 Vidrios laterales y parabrisas con láminas de seguridad incolora (espesor 3 mils mínimo)	✓			
29 Kit de seguridad (linterna, guantes, lentes incoloros, chaleco reflectante)	✓			
30 Kit de herramientas (gata, llave tuercas, extractor de repuesto)	✓			
31 Neumáticos en buen estado (profundidad > 3 mm)	✓			
32 Neumático de repuesto operativo	✓			
33 Seguro de tuercas tipo gota (spot check) en todas las ruedas	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO				
34 Permiso de Circulación	✓			31/03/26
35 Revisión Técnica	✓			Oct 2025
36 SOAP Seguro Obligatorio de Accidentes Personales	✓			31/03/26
37 Plan de Mantenimiento con cumplimiento al día	✓			
38 Certificado del Concesionario si tiene mas de 150 mil km o 5 años	✓		✓	
39 Certificado de instalación de Láminas de Seguridad	✓			
40 Certificado de barra interior/jaula antivuelco	✓			
41 Certificado de barra exterior	✓			
42 Check list de Preuso	✓			
43 Certificado del Concesionario, si existe modificación del equipo	✓		✓	
AREA OPERACIÓN MINA				
44 Pértiga 4.5 m desde el suelo con banderín reflectante color naranja y luz roja flash, completamente iluminada en toda su longitud	✓			
45 Jaula antivuelco interna certificada (minibuses para area mina)			✓	
46 Dispositivo Anticolisión CAS	✓			

CUMPLE PARA ACREDITACION	<u>SI</u>
ACREDITACION CON OBSERVACIONES	
NO CUMPLE CON ACREDITACION	<u>—</u>

AREA	Verde	<u>SI</u>
	Amarilla	<u>SI</u>
	Roja	<u>SI</u>

COMENTARIOS	Aprobación Excepción: SI NO <u>N/A</u>
	Nombre y Firma del Aprobador <u>—</u>
	Fecha Implementación: <u>—</u>

NOMBRE GERENTE DE SEGURIDAD	NOMBRE/TIMBRE DEL INSPECTOR	CARGO	FECHA	FIRMA DEL INSPECTOR



Belén Araya Iturrieta
Asesor Prevención
de Riesgos
19.447.895-K

16/09/25

[Handwritten signature]