


## CERTIFICACIÓN MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX 4X4 2.4 MT DX** patente **KVJK-86** VIN, **MR0FB8CD4K0328298** perteneciente a **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78.498.240-8** Se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **70.000 KMS**. Purificación de A/C ejecutado.

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **152 Nm**, según manual técnico y del usuario.

|             | 2WD /4WD ACERO | 2WD ALUMINIO | 4WD ALUMINIO |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| N*m (LB*FT) | 152 (112)      | 121 (89)     | 105 (77)     |

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



**Carol Iglesias**  
Asesora de Servicio  
Sucursal Antofagasta

