

CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

Certificado N° : 250122IINSAN-IIN01-CR13746

Empresa : IMPORTADORA HN SPA.

Fecha : 14-10-2025

At. : Gonzalo Juri

Dirección : Caupolicán N° 9291 Quilicura, Santiago, Chile

EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION

Producto : Barra protectora contra vuelco Interior, tubo Sch 80, diámetro 1 ½", espesor nom. 5,08 mm para vehículo.

Tamaño del lote : 100 unidades.

PROCEDIMIENTO

Inspección : Realizada en instalaciones de IMPORTADORA HN SPA. el día 14-10-2025, según Hoja de Terreno IIN N° 0526/2025.

Especificación : MEC-DG-20-1991-BIGEN-00, Ref. STD AATS-002 (GTS-27), Norma ISO 3471 e ISO-3164

Controles efectuados : El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:

- Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)
- Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)
- Verificación memoria de cálculo (documental)
- Verificación procedimiento de soldadura (documental)
- Verificación calificación soldadores (documental)
- Verificación calidad de acero (documental)

RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

TIPO DE BARRA	N° DE SELLO SCI CHILE S.A.
Interior	96946

OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente.

El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASIS: MMBJJLC10SH060616

VPBD45

CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

Certificado N° : 250110IINSAN-IIN01-CR13528
Empresa : IMPORTDORA HN SPA.
At. : Gonzalo Juri
Dirección : Caupolicán N° 9291 Quilicura, Santiago, Chile

Fecha : 24-09-2025

EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION

Producto : Barra protectora contra vuelco Exterior, tubo de diámetro 3", espesor nominal 3,0 mm para Vehículo.
Tamaño del lote : 100 unidades

PROCEDIMIENTO

Inspección : Realizada en instalaciones de IMPORTADORA HN SPA. el día 22-09-2025, según Hoja de Terreno IIN N° 0522/2025.
Especificación : PI MEC-DG-20-1998-BEM-00 y Ref. STD MEL, Código S-HSE-SAFE-017 Ver. 8 ISO-3164
Controles efectuados : El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:

- Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)
- Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)
- Verificación memoria de cálculo (documental)
- Verificación procedimiento de soldadura (documental)
- Verificación calificación soldadores (documental)
- Verificación calidad de acero (Ensayo de laboratorio)
- Aplicación de líquidos penetrantes en uniones soldadas (In situ)

RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

TIPO DE BARRA	N° DE SELLO SCI CHILE S.A.
Exterior	96728

OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente. El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASÍS: MMBJJLC10SH060616

VPBD45