

CERTIFICACIÓN MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X4 2.4** Patente **KWWX-85** VIN **8AJFB8CD8K1590624** perteneciente a **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS**. RUT **78498240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **100.000** KMS Purificación A/C y Nitro Safe ejecutados **OT – 124800**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **152** Nm, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	152 (112)	121 (89)	105 (77)

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



Milton Slater F.
Asesor de Servicio
Sucursal Antofagasta

