



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	SLCK-83			NOMBRE DE CONDUCTOR:	[Firma]					
NUMERO INTERNO:	15746			CARGO DE CONDUCTOR:	[Firma]					
KILOMETRAJE:	20.550			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1154					
PROX. MANTENCIÓN:	20.550			FECHA DE INSPECCIÓN:	19/02/28					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		✓			Permiso de circulación		✓			
Luces bajas		✓			Soap		✓			
Luces altas		✓			Revisión técnica / Homologado		✓			
Luces neblineros		✓		no hay	Certificado de Mantenimiento		✓			
Luces de emergencia		✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.		Observación
Luces de posición traseras		✓			Dirección		✓			
Luces de freno		✓			Sistema de Freno ABS		✓			
Luces de retroceso		✓			Freno de mano		✓			
Luces de patente		✓			Aire acondicionado		✓			
Baliza / Pértiga		✓			Estado cinturones seguridad		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓			Neumáticos delanteros		✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓			Neumáticos traseros		✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumático de repuesto		✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Baliza / Pértiga		✓			
Luneta de protección entre pick up y cabina		✓			Estado traba tuercas o safelock		✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓			Parabrisas		✓			
Chapas de puertas (cierre centralizado)		✓			Luneta trasera		✓			
Alarma retroceso sonora 80 db		✓			Ventana Conductor		✓			
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Delantera Dch		✓			
Logo Guíñez		✓			Ventana Trasera Dch		✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrote		✓			Ventana Trasera Izq.		✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		✓			Espejos retrovisor Interior		✓			
Limpia parabrisas operativo		✓			Espejos retrovisores laterales		✓			
Sistema de alerta de Somnolencia		✓	X		ASEO		BUENO	REGULAR		Observación
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			Asco exterior		✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		✓	X	fss	Asco interior		✓			
Bocina		✓			Asco pick up		✓			
Sello autorización para desplazarse en faena		✓			DAÑOS EN VEHÍCULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
I-Button		✓								
Sensor de presión de neumáticos		✓								
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓								
Cinta reflectantes laterales y traseros (4 a 5 cm)		✓								
Velocidad Crucero operativa		✓								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓								
Daschcam		✓								
Sensor de retroceso		✓								
Camara de retroceso		✓	X							
Minas anti explosivas		✓								
o Base		✓								
Equipo zona remota		✓	X							
Cas Cam, ECAS o Similar		✓								
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓								
Baliza		✓								
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
- Logos identificados desgastados. - Neumáticos m/t - Abollon topabarro Dvch				[Firma]						

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento