

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	EDW 85			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:	27190			CARGO DE CONDUCTOR:	1167					
KILOMETRAJE:	80000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:						
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	14/03/2025					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		/			
Luces bajas		/			Soap		/			
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		/			
Luces neblineros		/			Certificado de Mantenimiento		/			
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.		Observación
Luces de posición traseras		/			Dirección		/			
Luces de freno		/			Sistema de Freno ABS		/			
Luces de retroceso		/			Freno de mano		/			
Luces de patente		/			Aire acondicionado		/			
Baliza / Pértiga		/			Estado cinturones seguridad		/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Neumáticos delanteros		/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/	X		Neumáticos traseros		/			
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumático de repuesto		/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Pértiga / Pértiga		/			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado traba tuercas o safelock		/			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Parabrisas		/			
Chapas de puertas (cierres centralizado)		/			Luneta trasera		/			
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Ventana Conductor		/			
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Delantera Dch		/			
Logo Guíñez		/			Ventana Trasera Dch		/			
Gata mecánica - hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera IZQ		/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/			Espejos retrovisor Interior		/			
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisores laterales		/			
Sistema de alerta de Somnolencia		/			ASEO		BUENO	REGULAR		Observación
Sistema de monitoreo activo GPS		/			Aseo exterior		/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/			Aseo interior		/			
Bocina		/			Aseo pick up		/			
Sello autorización para desplazarse en faena		/			DAÑOS EN VEHICULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
i-Button		/								
Sensor de presión de neumáticos		/								
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/								
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/								
Velocida Crucero operativa		/								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/								
Dashcam		/								
Sensor de retroceso		/	X							
Cámara de retroceso		/	X							
Láminas anti explosivas		/	X							
Radio Base		/	X							
Equipo zona remota		/	X							
Ces Cam, ECAS o Similar		/	X							
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	X							
Baliza		/	X							
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
- Cambio Puntos CUPAS - Sin solo Puntos de check Del. - Sin Botiquín				Karin Valenzuela		Carlos		Hery		

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento