




DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	R5JP64			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:	33444			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:				SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	14/05/15		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		Observaciones
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		
Luces bajas		/			Soap		
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		
Luces neblineros		/			Certificado de Mantenimiento		
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		
Luces de posición traseras		/			Operativo		No Op.
Luces de freno		/			Dirección		
Luces de retroceso		/			Sistema de Freno ABS		
Luces de patente		/			Freno de mano		
Baliza / Pértiga		/			Aire acondicionado		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Estado cinturones seguridad		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Llantas		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			Neumáticos delanteros		
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumáticos traseros		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Neumático de repuesto		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Baliza / Pértiga		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Estado traba tuercas o safelock		
Chapas de puertas (cierra centralizado)		/			Parabrisas		
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Luneta trasera		
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Conductor		
Logo Guínez		/			Ventana Delantera Dch		
Gata mecánica - hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera Dch		
Cufias (plásticas o goma) / Porta Cufia		/			Ventana Trasera Izq		
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisor Interior		
Sistema de alerta de Somnolencia		/			Espejos retrovisores laterales		
Sistema de monitoreo activo GPS		/			ASEO		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/			BUENO		REGULAR
Bocina		/			Aseo exterior		
Sello autorización para desplazarse en faena		/			Aseo interior		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Aseo pick up		
I-Button		/			DAÑOS EN VEHICULO		
Sensor de presión de neumáticos		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/			 		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/			 		
Velocidad Crucero operativa		/			 		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas)		/					
Daschcam		/					
Sensor de retroceso		/					
Camara de retroceso		/					
Laminas anti explosivas		/					
Radio Base		/					
Equipo zona remota		/					
Ces Cam, ECAS o Similar		/					
Pértiga estándar / Pértiga full led		/					
Baliza		/					
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Extintor verificado desde febrero 2015 sin dañar				Lugar Inspección			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
							

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento