



jueves, 14 de noviembre de 2019

Señores.

Geomaq Servicios Geológicos y Mineralógicos Integrales Ltda.

Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente documento, Toyota Chile S.A., certifica que las unidades Hilux DC Diesel 4X4 2.4 DX, año 2019, números de chasis identificados a continuación:

N° de Chasis	
8AJFB8CD3K1595035	8AJFB8CD0K1595025
8AJFB8CD5K1595022	8AJFB8CD8K1595046

Corresponden al modelo testado por Latin NCAP en Diciembre del 2015, habiendo sido aprobada con 15.71 puntos sobre 17.00.

Se extiende el presente certificado a solicitud de **Geomaq Servicios Geológicos y Mineralógicos Integrales Ltda.**, para ser presentado en faenas mineras Escondida, Escondida Coloso, Spence y Cerro Colorado con el fin de acreditar el ingreso de los vehículos a las dependencias de estas.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Masashi Mikami
TOYOTA CHILE S.A.

201910573 - F