


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	LVB X-30			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:	87689			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	90000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1319		
PROX. MANTENCIÓN:	90000			FECHA DE INSPECCIÓN:	9/12/24		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		/
Luces bajas		/			Soap		/
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		/
Luces neblineros		/	X		Certificado de Mantenimiento		/
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		Operativo / No Op.
Luces de posición traseras		/			Dirección		/
Luces de freno		/			Sistema de Freno ABS		/
Luces de retroceso		/			Freno de mano		/
Luces de patente		/			Aire acondicionado		/
Baliza / Pértiga		/		S.U. Ref.	Estado cinturones seguridad		/
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		/
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Neumáticos delanteros		/
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/	X		Neumáticos traseros		/
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumático de repuesto		/
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Baliza / Pértiga		/
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado traba tuercas o safelock		/
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Parabrisas		/
Chapas de puertas (cierre centralizado)		/			Luneta trasera		/
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Ventana Conductor		/
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Delantera Dch		/
Logo Guínez		/			Ventana Trasera Dch		/
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera IZQ		/
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/			Espejos retrovisor interior		/
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisores laterales		/
Sistema de alerta de Somnolencia		/			ASEO		BUENO / REGULAR
Sistema de monitoreo activo GPS		/			Aseo exterior		/
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/			Aseo interior		/
Bocina		/			Aseo pick up		/
Sello autorización para desplazarse en faena		/			DAÑOS EN VEHICULO		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
J-Button		/	X				
Sensor de presión de neumáticos		/	X				
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	X				
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/	X				
Velocidad Crucero operativa		/	X				
Barrera protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/	X				
Dashcam		/	X				
Sensor de retroceso		/	X				
Camara de retroceso		/	X				
Laminas anti explosivas		/	X				
Radio Base		/	X	KIT			
Equipo zona remota		/	X				
Cas Cam. ECAS o Similar		/	X				
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	X	NO			
Baliza		/	X				
COMBUSTIBLE							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR:  Lugar inspección:  NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO: 			
- Sin Botiquín - KIT Radio sin equipo - Sin Pértiga - Dash de Base							
CONTROL DE CAMBIOS							
Revisión	Fecha	Razón del Cambio					
00	may-24	Creación del documento					