


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	K1BC-33			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:				SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1314		
PROX. MANTENCIÓN:	97532			FECHA DE INSPECCIÓN:	3/10/24		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.
Luces posición delanteras	/			Permiso de circulación	/		
Luces bajas	/			Soap	/		
Luces altas	/			Revisión técnica / Homologado	/		
Luces neblineros	X	X		Certificado de Mantenimiento	/		
Luces de emergencia	/			ASPECTOS GENERALES			
Luces de posición traseras	/			Operativo	No Op.	Observación	
Luces de freno	/			Dirección	/		
Luces de retroceso	/			Sistema de Freno ABS	/		
Luces de patente	/			Freno de mano	/		
Baliza / Pértiga		X		Aire acondicionado	/		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Posee	No Posee	Observación	
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/			Estado cinturones seguridad	/		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Llantas	/		
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Neumáticos delanteros	/		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Neumáticos traseros	/		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Neumático de repuesto	/		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/			Baliza / Pértiga		X	
Chapas de puertas (cierres centralizado)	/			Estado traba tuercas o safelock	/		
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Parabrisas	/		
Número interno (Según estándar de faena)	/			Luneta trasera	/		
Logo Guínez	/			Ventana Conductor	/		
Gata mecánica - hidráulica - barrote	/			Ventana Delantera Dch	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Ventana Trasera Dch	/		
Limpia parabrisas operativo	/			Ventana Trasera Izq.	/		
Sistema de alerta de Somnolencia	/	X		Espejos retrovisor Interior	/		
Sistema de monitoreo activo GPS	/	X		Espejos retrovisores laterales	/		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)	/	X		ASEO			
Bocina	/			BUENO	REGULAR	Observación	
Sello autorización para desplazarse en faena	/			Aseo exterior	/		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/			Aseo interior	/		
I-Button	/	X		Aseo pick up	/		
Sensor de presión de neumáticos	/	X		DAÑOS EN VEHÍCULO			
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/	X		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Cinta reflectantes laterales y traseros (4 a 5 cm)	/	X					
Velocida Crucero operativa	/	X					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/	X					
Daschcam	/	X					
Sensor de retroceso	/	X					
Camara de retroceso	/	X					
Laminas anti explosivas	/						
Radio Base	/						
Equipo zona remota	/						
Ces Cam, ECAS o Similar	/						
Pértiga estandar / Pértiga full led	/						
Baliza	/						
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Desplacación Delantera - No poseen Pórtiga/Baliza - Aseo conductor por parte de uso. - Sin Mayores obs.				Ken Valenzuela			
				Lugar Inspección			
				EST. Municipal			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento