



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

LF6P-7L

NUMERO INTERNO:

KILOMETRAJE:

PROX. MANTENCION:

99257

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCION:

3/12/24

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES				Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)				SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Lucas posicion delanteras	SI						Permiso de circulación	SI	NO					
Lucas bajas	SI						Soap	SI	NO					
Lucas altas	SI						Revisión técnica / Homologado	SI	NO					
Lucas neblineros	SI	X					Certificado de Mantenimiento	SI	NO					
Lucas de emergencia	SI						ASPECTOS GENERALES				Operativo	No Op.	Observacion	
Lucas de posición traseras	SI						Dirección	SI	NO					
Lucas de freno	SI						Sistema de Freno ABS	SI	NO					
Lucas de retroceso	SI						Freno de mano	SI	NO					
Lucas de patente	SI						Aire acondicionado	SI	NO					
Baliza / Pértiga	SI	X					Estado cinturones seguridad	SI	NO					
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Posee	No Posee	Observacion	Llantas	SI	NO					
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	SI						Neumáticos delanteros	SI	NO					
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	SI	X					Neumáticos traseros	SI	NO					
Triángulos reflectante (3 unidades)	SI	X					Neumático de repuesto	SI	NO					
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	SI						Baliza / Pértiga	SI	NO		X			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	SI						Estado traba tuercas o safelock	SI	NO					
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	SI						Parabrisas	SI	NO					
Chapas de puertas (cierre centralizado)	SI						Luneta trasera	SI	NO					
Alarma retroceso sonora 80 db	SI						Ventana Conductor	SI	NO					
Número interno (Según estándar de faena)	SI						Ventana Delantero Dch	SI	NO					
Logo Guíñez	SI						Ventana Trasera Dch	SI	NO					
Gata mecánica-hidráulica - barrote	SI						Ventana Trasera IZQ.	SI	NO					
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	SI						Espejos retrovisor interior	SI	NO					
Limpia parabrisas operativo	SI						Espejos retrovisores laterales	SI	NO					
Sistema de alerta de Somnolencia	SI	X					ASEO				BUENO	REGULAR	Observacion	
Sistema de monitoreo activo GPS	SI						Aseo exterior	SI	NO					
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	SI	X					Aseo interior	SI	NO					
Bocina	SI						Aseo pick up	SI	NO					
Sello autorización para desplazarse en faena	SI						DAÑOS EN VEHICULO				Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	SI	X												
I-Button	SI	X												
Sensor de presión de neumáticos	SI	X												
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	SI													
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	SI	X												
Velocidad Crucero operativa	SI													
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas)	SI													
Daschcam	SI	X												
Sensor de retroceso	SI	X												
Camara de retroceso	SI	X												
Laminas anti explosivas	SI													
Radio Base	SI	X												
Equipo zona remota	SI	X												
Cas Cam, ECAS o Similar	SI	X												
Pértiga estándar / Pértiga full led	SI													
Baliza	SI													

COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES GENERALES

- Devolución

- Asiento Conductor Dañado (uso)

- Faltas pisadera Parachoques Derecho traca

- NO funciona Pértiga/Baliza

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Kera Voleryn

Lugar Inspección

Est. Municipal

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

Am.

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento