


CERTIFICACIÓN MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX 4X2 2.4** patente **JFCV-54** VIN, **MR0JB8DD8H3115046** perteneciente a la Empresa **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS LTDA** RUT **78.498.240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **120.000 KMS**. Purificación de A/C ejecutado y Nitro Safe ejecutados OT-116322

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **152 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	152 (112)	121 (89)	105 (77)

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



Miguel Cerezo Barraza
Jefe de Servicio
Sucursal Antofagasta