


DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	PSF7-90	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	69879	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	10000	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	
PROX. MANTENCIÓN:		FECHA DE INSPECCIÓN:	22/01/2015

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓		/	Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Seop	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros	✓			Certificado de Mantenimiento	✓			
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓		Freno de mano	✓				
Luces de patente	✓		Aire acondicionado	✓				
Baliza / Pértiga	✓		Estado cinturones seguridad	✓				
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓	X	/	Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Baliza / Pértiga	✓			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	X			Falta uno
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica - hidráulica - barrote	✓		Ventana Trasera IZQ	✓				
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		Espesores retrovisor Interior	✓				
Limpia parabrisas operativo	✓		Espesores retrovisores laterales	✓				
Sistema de alerta de Somnolencia	✓		ASEO	BUENO	REGULAR	Observación		
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		Aseo exterior		X			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		Aseo interior		X			
Bocina	✓		Aseo pick up	✓				
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		DAÑOS EN VEHICULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
I-Button		X						
Sensor de presión de neumáticos		X						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		X						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocidad Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas)	✓							
Daschcam		X						
Sensor de retroceso	✓							
Cámara de retroceso		X						
Láminas anti explosivas	✓							
Radio Base	✓							
Equipo zona remota	✓	X						
Ces Cam, ECAS o Similar	✓							
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓							
Baliza	✓							



OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- Cambio pila IZQ cuña. - Sin Exhaustor - Falta un check point. izq posero.			

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento