

## DATOS DE CAMIONETA

|                 |         |
|-----------------|---------|
| PATENTE         | PSEY-40 |
| NÚMERO INTERNO  | 50300   |
| NÚMERO DE PLACA | 60-000  |

## DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| NOMBRE DE CONDUCTOR            | Alfonso M. |
| CARGO DE CONDUCTOR             |            |
| SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE | 4202       |
| FECHA DE INSPECCIÓN            | 24/06/24   |

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

| ESTADO GENERAL DE LUCES    | Operativo                           | No Op.                              | Observación |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Luces posición delanteras  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces bajas                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces altas                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces neblineros           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X           |
| Luces de emergencia        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces de posición traseras | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces de freno             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces de retracción        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luces de patente           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Baliza / Pértiga           |                                     |                                     |             |

| ACCESORIOS DE SEGURIDAD                                      | Posee                               | No Posee                            | Observación |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Botiquín con accesorios de P. Auxilio                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Triángulo reflectante (3 unidades)                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Cinturones de seguridad 3 puntos y apoyo cabeza              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Malla lumeta de protección entre pick up y cabina            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Kit OEM cambio de neumático (Jave de rueda, varilla, etc.)   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Chapa de puertas (cierre centralizado)                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Alarma retroceso sonora 80 db                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Número interno (Según estándar de faena)                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Logo Guinez                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Gata mecánica-hidráulica - barrote                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Cufios (plásticos o goma) / Porta Cufios                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Limpio parabrisas operativo                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Sistema de alerta de somnolencia                             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Sistema de monitoreo activo GPS                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Sensor de proximidad y derivación de caminos (mobileye)      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Boque                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Sello autorización para desplazarse en faena                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| i-Button                                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Sensor de presión de neumáticos                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Malla cubre pick up (control proyección de materiales)       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Velocidad Crucero operativa                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Barra protectora Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas) | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Desdém                                                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Sensor de retroceso                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Cámara de retroceso                                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Lentillas anti explosivos                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Radio Base                                                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Equipo con cámara                                            |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Cam Cam 3.0G o Similar                                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Pértiga estándar / Pértiga full led                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Baliza                                                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |



| VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día) | SI                                  | NO | FECHA VENC. | Observaciones |
|----------------------------------|-------------------------------------|----|-------------|---------------|
| Permiso de circulación           | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 30/08/24    |               |
| Soap                             | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 30/08/24    |               |
| Revisión Técnica / Homologado    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 12/06/24    |               |
| Certificado de Mantenimiento     | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 12/06/24    |               |

| ASPECTOS GENERALES              | Operativo                           | No Op.                              | Observación |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dirección                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Sistema de freno ABS            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Freno de mano                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Aire acondicionado              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Estado cinturones seguridad     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Uñas                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Neumáticos delanteros           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Neumáticos traseros             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Neumático de repuesto           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Baliza / Pértiga                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| Estado traba tuercas o safelock | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Parabrisas                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Luneta trasera                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Ventana Conductor               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Ventana Delantera Dch           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Ventana Trasera Dch             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Ventana Trasera Izq             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Espejos retrovisor interior     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Espejos retrovisores laterales  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |

| ASEO          | BUENO                               | REGULAR                             | Observación |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Aseo exterior | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Abandono    |
| Aseo interior | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |             |
| Aseo pick up  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## DAÑOS EN VEHÍCULO

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



Observaciones Generales

- Devolución por  
- Sin detalles

- Sugestión por  
"Abandono"

| NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR | Lugar Inspección | NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Kenny Valenzuela         | Casa             | Mary                             |

## CONTROL DE CAMBIOS

| Revisión | Fecha  | Razón del Cambio       |
|----------|--------|------------------------|
| 00       | may-24 | Creación del documento |