



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR					
PATENTE:	SHKw 34			NOMBRE DE CONDUCTOR:					
NÚMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:					
KILOMETRAJE:	29.668			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:					
PROX. MANTENCIÓN:	30-000			FECHA DE INSPECCIÓN:					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.					
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		FECHA VENC.	Observaciones	
Luces posición delanteras	SI				Permiso de circulación	SI			
Luces bajas	X			P-D No op.	Soap	SI			
Luces altas	✓				Revisión técnica / Homologado	SI			
Luces neblineros	✓				Certificado de Mantenimiento	SI			
Luces de emergencia	✓				ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación
Luces de posición traseras	✓				Dirección	SI			
Luces de freno	✓				Sistema de Freno ABS	SI			
Luces de retroceso	✓				Freno de mano	SI			
Luces de patente	✓				Aire acondicionado	SI			
Baliza / Pértiga	X				Estado cinturones seguridad	SI			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas	SI			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓				Neumáticos delanteros	SI			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓				Neumáticos traseros	SI			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓				Neumático de repuesto	SI			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓				Baliza / Pértiga		X		
Red de protección entre pick up y cabina	✓				Estado traba tuercas o safelock	SI			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓				Parabrisas	SI			
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓				Luneta trasera	SI			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓				Ventana Conductor	SI			
Número Interno (Según estándar de faena)	✓				Ventana Delantera Dch	SI			
Logo Guínez	✓				Ventana Trasera Dch	SI			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓				Ventana Trasera IZQ	SI			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓				Espejos retrovisor Interior	SI			
Limpia parabrisas operativo	✓				Espejos retrovisores laterales	SI			
Sistema de alerta de Sonnoiencia	✓				ASEO		BUENO	REGULAR	Observación
Sistema de monitoreo activo GPS	✓				Aseo exterior		✓		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)	✓			155	Aseo interior		✓		
Boc-na	✓				Aseo pick up		✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓				DAÑOS EN VEHÍCULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓				Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓								
Sensor de presión de neumáticos	✓	X							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓								
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓								
Velocidad Crucero operativa	✓								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).			X						
Daschcam			X						
Sensor de retroceso	✓								
Cámara de retroceso			X						
Laminas anti explosivas	✓								
Radio Base			X						
Equipo zona remota			X						
Cas Cam, ECAS o Similar			X						
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓								
Baliza	✓								
COMBUSTIBLE									
									
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Pértiga mala - Sin sensor de presión - Alarma que suena.				Jose Oliveros [Firma]		Estacionamiento Municipal.			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento