


DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	PP DG PPDG53	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NÚMERO INTERNO:		CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	60.193	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	
PROX. MANTENCIÓN:	70.000	FECHA DE INSPECCIÓN:	30-12-24

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	SI			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros	✓			Certificado de Mantenimiento	✓			
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Baliza / Pértiga	✓	X		Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Baliza / Pértiga	✓			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guínez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrota	✓			Ventana Trasera IZQ	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓			Espojos retrovisor Interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espojos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Sonnoledia	✓			ASEO	BUENO	REGULAR	Observación	
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior	✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓			Aseo interior	✓			
Bocina	✓			Aseo pick up	✓			
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHÍCULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓							
Sensor de presión de neumáticos	✓							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓	X						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocidad Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior 5 estrellas).	✓							
Daschcam	✓							
Sensor de retroceso	✓							
Camara de retroceso	✓	X						
Laminas anti explosivas	✓							
Radio Base		X						
Equipo zona remota		X						
Cas Cam, ECAS o Similar		X						
Pértiga estandar / Pértiga full led	✓							
Baliza	✓							



OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
Detalle Parachoques delantero izquierdo	Jose Olivares J. Olivares	Municipal	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento