INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28	F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA	
PATENTE :	SHKW-27
NUMERO INTERNO:	
KILOMETRAJE:	10.93
PROX. MANTENCION:	10.000

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
NOMBRE DE CONDUCTOR:	
CARGO DE CONDUCTOR:	
SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	MTS
FECHA DE INSPECCIÓN:	22/07/2024

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion
Luces posicion delanteras	✓		
Luces bajas	✓		
Luces altas	✓		
Luces neblineros		X	No funciona
Luces de emergencia	✓		
Luces de posicion traseras	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de retroceso	✓		
Luces de patente	✓		
Baliza / Pertiga	✓		

ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	X		Vencido
Botiquin con accesorios de P. Auxilios.	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓		
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda,varilla, etc.)	✓		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓		Bajo nivel
Número interno (Según estándar de faena)	✓		
Logo Guiñez	✓		
Gata mecánica- hidraulica - barrote	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓		
Sistema de alerta de Somnolencia	✓		
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		
Sensor de proximidad y desviacion de caminos (mobileye)	✓		Fisura
Bocina	✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
I-Button	X		
Sensor de presion de neumáticos	✓		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓		
Velocida Crucero operativa	✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓		
Daschcam	✓		Suelto
Sensor de retroceso	✓		
Camara de retroceso	✓	X	
Laminas anti explosivas		X	
Radio Base		X	
Equipo zona remota		X	
Cas Cam, ECAS o Similar		X	
Pertiga estandar / Pértiga full led	✓		
Baliza	✓		

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulacion	✓		31/03/25	
Soap	✓		31/03/25	
Revision técnica / Homologado	✓		31/10/24	
Certificado de Mantencion	✓		10.000	

ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.	Observacion
Dirección	✓		
Sistema de Freno ABS	✓		
Freno de mano	✓		
Aire acondicionado	✓		
Estado cinturones seguridad	✓		
Llantas	✓		
Neumaticos delanteros	✓		
Neumaticos traseros	✓		
Neumatico de repuesto	✓		
Baliza / Pértiga X	✓		No operativa
Estado traba tuercas o safelock	✓		
Parabrisas	✓		
Luneta trasera	✓		
Ventana Conductor	✓		
Ventana Delantera Dch	✓		
Ventana Trasera Dch	✓		
Ventana Trasera IZQ	✓		
Espejos retrovisor Interior	✓		
Espejos retrovisores laterales	✓		

ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion
Aseo exterior		X	Suciedad de barro
Aseo interior			Suciedad de polvo
Aseo pick up			

COMBUSTIBLE

DAÑOS EN VEHÍCULO

Indicar con un circulo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



OBSERVACIONES GENERALES

- Baliza Pertiga 1 x Bajo
- Extintor Vencido Mayo 2024.
- Pegar Daschcam. - Cintos en mal estado
- Pertiga sin funcionar.

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
Kevin Valenzuela Castro Martinez	Casa Martinez	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento

Scanned with ACE Scanner