



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

35KB-30

NUMERO INTERNO:

10139

KILOMETRAJE:

10000

PROX. MANTENCION:

10000

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCIÓN:

1175
22/07/2017

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.


Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion
Luces posicion delanteras	✓		
Luces bajas	✓		
Luces altas	✓		
Luces neblineros	✓		
Luces de emergencia	✓		
Luces de posicion traseras	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de retroceso	✓		
Luces de patente	✓		
Baliza / Pértiga	✓	X	SIN VUJ
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓		
Número Interno (Según estándar de faena)	✓		
Logo Guínez	✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓		
Sistema de alerta de Sonnoiencia	✓		
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)	✓		fss
Bocina	✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
I-Button	✓	X	
Sensor de presión de neumáticos	✓		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓		MAL ESTADO
Velocida Crucero operativa	✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓		
Daschcam	✓	X	
Sensor de retroceso	✓	X	
Camara de retroceso	✓	X	
Laminas anti explosivas	✓	X	
Radio Base	✓	X	
Equipo zona remota	✓	X	
Cas Cam, ECAS o Similar	✓	X	
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓	X	
Baliza	✓		

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulacion				
Soap				
Revisión técnica / Homologado				
Certificado de Mantencion				
ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.		Observacion
Dirección				
Sistema de Freno ABS				
Freno de mano				
Aire acondicionado				
Estado cinturones seguridad				
Llantas				
Neumaticos delanteros				
Neumaticos traseros				
Neumatico de repuesto				
Baliza / Pértiga				
Estado trava tuercas o safelock				
Parabrisas				
Luneta trasera				
Ventana Conductor				
Ventana Delantera Dch				
Ventana Trasera Dch				
Ventana Trasera IZQ				
Espejos retrovisor Interior				
Espejos retrovisores laterales				
ASEO	BUENO	REGULAR		Observacion
Aseo exterior		X		
Aseo interior		X		
Aseo pick up		X		

DAÑOS EN VEHICULO

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES GENERALES

- Puntos Cuñas con pinos - Red Pehya
- Cuñas en mal estado SIN PUNOS.
- Cuñas en mal estado
- ID-Flow

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Kenny
Villalobos

Lugar Inspección

Casa
Matiz

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento