



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA


PATENTE: **PSSJ-10**
NUMERO INTERNO:
KILOMETRAJE: **61.815**
PROX. MANTENCIÓN:

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:
CARGO DE CONDUCTOR:
SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:
FECHA DE INSPECCIÓN: **10-03-2025**

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	☒			Permiso de circulación	☒			
Luces bajas	☒			Soap	☒			
Luces altas	☒			Revisión técnica / Homologado	☒			
Luces neblineros	☒			Certificado de Mantenimiento	☒			
Luces de emergencia	☒			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	☒			Dirección	☒			
Luces de freno	☒			Sistema de Freno ABS	☒			
Luces de retceso	☒			Freno de mano	☒			
Luces de patente	☒			Aire acondicionado	☒			
Balíza / Pértiga	☒			Estado cinturones seguridad	☒			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	Llantas	☒			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	☒			Neumáticos delanteros	☒			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		☒		Neumáticos traseros	☒			
Triángulos reflectante (3 unidades)	☒			Neumático de repuesto	☒			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	☒			Balíza / Pértiga		☒		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	☒			Estado traba tuercas o safelock	☒			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	☒			Parabrisas	☒			
Chapas de puertas (cierra centralizado)	☒			Luneta trasera	☒			
Alarma retroceso sonora 80 db	☒			Ventana Conductor	☒			
Número interno (Según estándar de faena)	☒			Ventana Delantera Dch	☒			
Logo Guínez	☒			Ventana Trasera Dch	☒			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	☒			Ventana Trasera IZQ.	☒			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	☒			Espejos retrovisor Interior	☒			
Limpia parabrisas operativo	☒			Espejos retrovisores laterales	☒			
Sistema de alerta de Somnolencia	☒			ASEO	BUENO	REGULAR		Observación
Sistema de monitoreo activo GPS	☒			Aseo exterior	☒			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	☒			Aseo interior	☒			
Bocina	☒			Aseo pick up	☒			
Sello autorización para desplazarse en faena	☒			DANOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	☒			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
i-Button	☒							
Sensor de presión de neumáticos	☒	☒						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	☒							
Cinta reflectantes laterales y traseros (4 a 5 cm)	☒							
Velocida Crucero operativa	☒							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	☒	☒						
Daschcam	☒	☒						
Sensor de retroceso	☒	☒						
Camara de retroceso	☒	☒						
Laminas anti explosivas	☒	☒						
Radio Base		☒						
Equipo zona remota		☒						
Cas Cam, ECAS o Similar		☒						
Pértiga estándar / Pértiga full led	☒							
Balíza	☒							

COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES GENERALES

= PÉRTIGA SIN ANEJETA.
- No se encuentra Botiquín al interior

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Jose Olivares
Jolivares

Lugar Inspección

Oficina
Casa
Ruiz

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento