

CERTIFICACION MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC 4X4 2.4**, patente **RSCW-71** VIN **8AJCB3DD5N3909121**, perteneciente a la **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LTDA SPA RUT 78498240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **40.000 KMS**. Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutados. **OT- 0163297**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales.

El torque utilizado en las llantas fue de 105 Nm, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	105 (77)	121 (89)	121 (77)

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



Maycol Espinoza Valdivia

Asesor de Servicio

📍 Onix 35, Antofagasta

☎ +56 552883551 • 📠 +56 986063400

Summit Motors S.A

Jueves 24 de octubre del 2024