



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	125W-77			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	34722			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1173		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	10/03/25		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		Observaciones
Luces posición delanteras		/			SI / NO		
Luces bajas		/			SI / NO		
Luces altas		/			SI / NO		
Luces neblineros		/			SI / NO		
Luces de emergencia		/			SI / NO		
Luces de posición traseras		/			SI / NO		
Luces de freno		/			SI / NO		
Luces de retroceso		/			SI / NO		
Luces de patente		/			SI / NO		
Baliza / Pértiga		/			SI / NO		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	ASPECTOS GENERALES		Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Operativo		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			No Op.		
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Observación		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/					
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/					
KIT OSM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/					
Chapas de puertas (cierre centralizado)		/					
Alarma retroceso sonora 80 db		/					
Número interno (Según estándar de faena)		/					
Logo Guínez		/					
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/					
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/					
Limpia parabrisas operativo		/					
Sistema de alerta de Sonnolencia		/					
Sistema de monitoreo activo GPS		/					
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)		/					
Bocina		/					
Sello autorización para desplazarse en faena		/					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/					
I-Button		/					
Sensor de presión de neumáticos		/					
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/					
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/					
Velocidad Crucero operativa		/					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/					
Dashcam		/					
Sensor de retroceso		/					
Camara de retroceso		/	X				
Laminas anti explosivas		/					
Radio Base		/	X				
Equipo zona remota		/	X				
Cas Cam, ECAS o Similar		/	X				
Pértiga estándar / Pértiga full led		/					
Baliza		/					
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				Indicar con un circulo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
- Devolución Depósitos Frenos de estacion				 Sin Lesiones			
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR				Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
Vicario				#		#	

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento