

SERVICE DEPARTAMENT

Fono: (5655) 2477047; Fax:(56-55) 2476029.

TECHNICAL REPORT

RAZÓN SOCIAL : **Guiñez Ingeniería Ltda.**
RUT : **78.152.850-1**
DIRECCIÓN : **Av. Republica Croacia 0262 II – Antofagasta**

De : **DERCOMAQ Spa.**
Fecha : **13/02/2025**
REF. : **Certificado De Mantención.**

DATOS EQUIPO

MARCA : **HANGCHA**
UNIDAD : **Grúa Horquilla**
MODELO : **CPCD35**
SERIE : **L7BB02187**
HOROMETRO : **394hrs.**

Dercomaq Spa. A través de su servicio técnico, anterior mente individualizado de nuestro cliente: **Guiñez Ingeniería Ltda.** Rut: **78.152.850-1** certifica que el equipo grúa horquilla **CPCD35** Serie: **L7BB02187**, cumple con todas las normas de seguridad que comprende a los estándares de fábrica, su calibración de peso y alcance se ha realizado bajo procedimiento del fabricante y su mantención se encuentra al día, finalizando de 250 el día 13/02/2025 y apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según los parámetros establecidos por el fabricante.

No obstante, lo anterior el presente documento no exime al propietario de efectuar el mantenimiento periódico con el fin de mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento.


El presente solamente certifica las condiciones del equipo al momento de la inspección y exime a Dercomaq Spa. de responsabilidad posterior.

La próxima mantención del equipo se debe realizar a las 500hrs., considerando ciclos de 250hrs. Con una desviación máxima de 50hrs.

Sin otro en particular.

Atte.

Servicio Técnico. Calama
Dercomaq Spa.



SERVICIO TÉCNICO
DERCOMAQ SPA
SUCURSAL CALAMA
 **DERCOMAQ**

SERVICE DEPARTAMENT

Fono: (5655) 2477047; Fax:(56-55) 2476029.

TECHNICAL REPORT

RAZÓN SOCIAL : **Guiñez Ingeniería Ltda.**
RUT : **78.152.850-1**
DIRECCIÓN : **Av. Republica Croacia 0262 II – Antofagasta**

De : **Dercomaq Spa.**
Fecha : **13/02/2025.**
REF. : **Certificado De Operatividad**

DATOS EQUIPO

MARCA : **HANGCHA**
UNIDAD : **Grúa Horquilla**
MODELO : **CPCD35**
SERIE : **L7BB02187**
HOROMETRO : **394hrs.**



Dercomaq Spa. A través de su servicio técnico, anterior mente individualizado de nuestro cliente: **Guiñez Ingeniería Ltda.** Rut: **78.152.850-1** certifica que el equipo grúa horquilla **CPCD35** Serie: **L7BB02187** , realizó pruebas operacionales en nuestro servicio técnico y al momento de ser revisado, en la fecha señalada en este documento, se encuentra Operativo y por lo tanto apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según parámetros establecidos por el fabricante y conforme a su ficha técnica.

No obstante, lo anterior el presente documento no exime al propietario de efectuar el mantenimiento periódico con el fin de mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento.

El presente solamente certifica las condiciones del equipo al momento de la inspección y exime a Dercomaq Spa de responsabilidad posterior.

Certificado valido por 6 meses a partir de fecha de emisión.

Sin otro en particular.
Atte.
Servicio Técnico. Calama
Dercomaq Spa.


 **DERCOMAQ**
Carlos Bolados Morales
Coordinador SSTT

SERVICIO TÉCNICO
DERCOMAQ SPA
SUCURSAL CALAMA
 **DERCOMAQ**