

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

PS-41-52

NÚMERO INTERNO:

60922

KILOMETRAJE:

10.000

PROX. MANTENCIÓN:

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCIÓN:

1175
6/10/23


Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación
Luces posición delanteras	✓		
Luces bajas	✓		
Luces altas	✓		
Luces neblineros	✓		
Luces de emergencia	✓		
Luces de posición traseras	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de retroceso	✓		
Luces de patente	✓		
Baliza / Pértiga	✓		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓		
Luneta de protección entre pick up y cabina	✓		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓		
Chapas de puertas (cierra centralizado)	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓		
Número interno (Según estándar de faena)	✓		
Logo Guínez	✓		
Gata mecánica - hidráulica - barrote	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓		
Sistema de alerta de Somnolencia	✓		
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		
Bocina	✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
I-Button	✓		
Sensor de presión de neumáticos	✓		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓		
Velocidad Crucero operativa	✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓		
Daschcam	✓		
Sensor de retroceso	✓		
Camara de retroceso	✓		
Minas anti explosivas	✓		
Base	✓		
Equipo zona remota	✓		
Cas Cam, ECAS o Similar	✓		
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓		
Baliza	✓		

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulación	✓			
Soap	✓			
Revisión técnica / Homologado	✓			
Certificado de Mantención	✓			
ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.		Observación
Dirección	✓			
Sistema de Freno ABS	✓			
Freno de mano	✓			
Aire acondicionado	✓			
Estado cinturones seguridad	✓			
Llantas	✓			
Neumáticos delanteros	✓			
Neumáticos traseros	✓			
Neumático de repuesto	✓			
Baliza / Pértiga	✓			
Estado traba tuercas o safelock	✓			
Parabrisas	✓			
Luneta trasera	✓			
Ventana Conductor	✓			
Ventana Delantera Dch	✓			
Ventana Trasera Dch	✓			
Ventana Trasera IZQ	✓			
Espejos retrovisor interior	✓			
Espejos retrovisores laterales	✓			
ASEO	BUENO	REGULAR		Observación
Aseo exterior	✓			
Aseo interior	✓			
Aseo pick up	✓			

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



OBSERVACIONES GENERALES

- No poseen Baliza
- No poseen Pértiga
- Sin Bohrer
- Daños y machaque foso.

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Kevin Valenzuela

Lugar Inspección

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

Hector Alvarez

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento

WILSONS CARVALLO

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

PS-41-52

NUMERO INTERNO:

60922

KILOMETRAJE:

10.000

PROX. MANUTENCIÓN:

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:


FECHA DE INSPECCIÓN:

1175
6/10/23

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.


Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación
Luces posición delanteras	✓		
Luces bajas	✓		
Luces altas	✓		
Luces neblineros	✓		
Luces de emergencia	✓		
Luces de posición traseras	✓		
Luces de freno	✓		
Luces de retroceso	✓		
Luces de patente	✓		
Baliza / Pértiga	✓		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓		
Luneta de protección entre pick up y cabina	✓		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓		
Chapas de puertas (cierra centralizado)	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓		
Número interno (Según estándar de faena)	✓		
Logo Guínez	✓		
Geta mecánica - hidráulica - barrote	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓		
Sistema de alerta de Somnolencia	✓		
Sistema de monitoreo activo GPS	✓		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		
Bocina	✓		
Sello autorización para desplazarse en faena	✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓		
I-Button	✓		
Sensor de presión de neumáticos	✓		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓		
Velocida Crucero operativa	✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓		
Daschcam	✓		
Sensor de retroceso	✓		
Cámara de retroceso	✓		
Minas anti explosivas	✓		
Base	✓		
Equipo zona remota	✓		
Cas Cam, ECAS o Similar	✓		
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓		
Baliza	✓		



VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulación	✓			
Soap	✓			
Revisión técnica / Homologado	✓			
Certificado de Mantención	✓			
ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.	Observacion	
Dirección	✓			Recarg 2
Sistema de Freno ABS	✓			
Freno de mano	✓			
Aire acondicionado	✓			
Estado cinturones seguridad	✓			
Llantas	✓			
Neumaticos delanteros	✓			
Neumaticos traseros	✓			
Neumatico de repuesto	✓			
Baliza / Pértiga	X	X		
Estado traba tuercas o safelock	✓			
Parabrisas	✓			
Luneta trasera	✓			
Ventana Conductor	✓			
Ventana Delantera Dch	✓			
Ventana Trasera Dch	✓			
Ventana Trasera IZQ	✓			
Espejos retrovisor Interior	✓			
Espejos retrovisores laterales	✓			
ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion	
Aseo exterior	✓	✓		
Aseo Interior	✓	✓		
Aseo pick up	✓	✓		

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



OBSERVACIONES GENERALES

- No poseen Baliza
- No poseen Pértiga
- Sin Bohrer
- Daños y machaque foso.

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR: *Kevin Valenzuela*

Lugar Inspección:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO: *Hector Alvariz*

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento

WILLIAMS CARVATA

DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	PPDA 50	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	0850	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	63.437 -	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1175
PROX. MANTENCIÓN:	70.000 -	FECHA DE INSPECCIÓN:	10/02/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros		✓	N/A	Certificado de Mantenimiento				
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observacion
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Balíza / Pértiga		✓	N/A	Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion	Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓		Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			1 N/A
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Balíza / Pértiga	✓			
La Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierres centralizados)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número Interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica-hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera Izq.	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		✓	2	Espejos retrovisor Interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓			ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion	
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior				
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓			Aseo interior			MALO	
Bocina	✓			Aseo pick up				
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓							
Sensor de presión de neumáticos		✓						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocida Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓						
Daschcam	✓							
Sensor de retroceso	✓							
Camara de retroceso		✓						
Minas anti explosivas		✓						
Base		✓						
Equipo zona remota		✓						
Cas Cam, ECAS o Similar		✓						
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓						
Balíza		✓						



SIN DETALLE.

OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- SIN BOTIQUIN	Guillermo Carvajal		Hacia Alvaro

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento

Guillermo Carvajal

DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	5X36-49	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	4104	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	30002	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1154
PROX. MANTENCIÓN:		FECHA DE INSPECCIÓN:	20/02/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros	✓			Certificado de Mantenimiento	✓			
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Balíza / Pértiga	✓			Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Balíza / Pértiga	✓			
La Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba buenas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierra centralizado)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera Izq.	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		Cambio	Espejos retrovisor interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓	X		ASEO				
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior	✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		155	Aseo interior	✓			
Bocina	✓			Aseo pick up	✓			
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓							
Sensor de presión de neumáticos	✓							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocida Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓							
Dashcam	✓							
Sensor de retroceso	✓							
Camara de retroceso	✓							
Minas anti explosivas	✓	X						
Radio Base	✓	X						
Equipo zona remota	✓	X						
Cas Cam, ECAS o Similar	✓	X						
Pértiga estandar / Pértiga full led	✓							
Balíza	✓							

COMBUSTIBLE



OBSERVACIONES GENERALES

- CUNTAS en estado Regular.
- solo k.it de Radio Base.
- Parachoque baseo suelto, Alarma Concaute.

Sw obs //

CONTROL DE CAMBIOS		Razón del Cambio	
Revisión	Fecha	Creación del documento	
00	may-24		


NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
Kevin Valdivia		

DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	P66291	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	66968	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	50000	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	MS
PROX. MANTENCIÓN:		FECHA DE INSPECCIÓN:	10/02/19

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros	✓		X	Certificado de Mantenimiento	✓			
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Balíza / Pértiga	✓			Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Balíza / Pértiga	✓			
Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierres centralizado)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera IZQ	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓			Espejos retrovisor Interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓	X		ASEO				
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior	✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓			Aseo interior	✓			
Bocina	✓			Aseo pick up	✓			
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓	X						
Sensor de presión de neumáticos	✓	X						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓	X						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocida Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓							
Daschcam	✓	X						
Sensor de retroceso	✓	X						
Camara de retroceso	✓	X						
Minas anti explosivos	✓							
Base	✓							
Equipo zona remota	✓	X						
Cas Cam, ECAS o Similar	✓	X						
Pértiga estandar / Pértiga full led	✓							
Balíza	✓							



OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- sin exhubar. - Daños lateral Derecha.	Ken Valde	CSA	William Torres

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento