


INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA							Código 28	F-DLOG-28 B
DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR				
PATENTE :	LWXY45			NOMBRE DE CONDUCTOR:				
NUMERO INTERNO:	CEN020			CARGO DE CONDUCTOR:				
KILOMETRAJE:	79,328			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE				
PROX. MANTENCION:	79874			FECHA DE INSPECCIÓN:				
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				
ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posicion delanteras	SI			Permiso de circulacion	si			
Luces bajas	SI			Soap	si			
Luces altas	SI			Revisión técnica / Homologado	si			
Luces neblineros	SI			Certificado de Mantencion	Si			
Luces de emergencia	SI			ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.		Observacion
Luces de posicion traseras	SI			Dirección	si			
Luces de freno	SI			Sistema de Freno ABS	si			
Luces de retroceso	SI			Freno de mano	si			
Luces de patente	SI			Aire acondicionado	si			
Baliza / Pertiga	SI		solo baliza	Estado cinturones seguridad	si			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion	Llantas	si			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	si			Neumaticos delanteros	si			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	si			Neumaticos traseros	si			
Triángulos reflectante (3 unidades)	si			Neumatico de repuesto	si			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	si			Baliza / Pértiga		-solo baliza		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	si			Estado trava tuercas o safelock	si			
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda varilla, etc)	si			Parabrisas	sibueno			
Chapas de puertas (cierre centralizado)	si			Luneta trasera	sibueno			
Alarma retroceso sonora 80 db	si			Ventana Conductor	buena			
Número interno (Según estándar de faena)	si			Ventana Delantera Dch	buena			
Logo Guiñez	si			Ventana Trasera Dch	M			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	si			Ventana Trasera IZQ	buena			

Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	si			Espejos retrovisor Interior	buena		
Limpia parabrisas operativo	si			Espejos retrovisores laterales	buenas		
Sistema de alerta de Somnolencia	si			ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion
Sistema de monitoreo activo GPS	si			Aseo exterior		si	
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	si			Aseo interior		si	
Bocina	si			Aseo pick up		si	
Sello autorización para desplazarse en faena	si			DAÑOS EN VEHÍCULO			
Chaleco amarillo fluoescennte de alta visibilidad	si			Indicar con un circulo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
I-Button	no						
Sensor de presión de neumáticos	si						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	no						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	si						
Velocida Crucero operativa	si						
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas)	si						
Daschcam	si						
Sensor de retroceso	si						
Camara de retroceso	si						
Laminas anti explosivas	si						
Radio Base	si						
Equipo zona remota	no						
Cas Cam, ECAS o Similar	no						
Pértiga estandar / Pértiga full led	no						
Báliza	si						
COMBUSTIBLE							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección	









TTA
Leasing Operativo

CEN-020

MITTA
4x4

CEN-020

TUNDRA

LW·XY·45