

Cliente: Guíñez

Patente: PBJH 73

Modelo: Holux

Nº Contrato: 26733

Combustible: ☐ Bencina ☒ Diesel

Oficina: Ant

Fecha:

Entregado por: E. Castro

Fecha: 23-12-20 / 27/03/21 Hora: 18:00

Kilometraje: 3005 / 91188

Combustible: 3/6 / 3/8

EQUIPAMIENTO BASICO

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Documentación al día | ☒ Tapas de Rueda | ☒ Cenicero |
| ☒ Encendedor | ☒ Tapa Combustible | ☒ Piso goma |
| ☒ Radio/Parlantes | ☒ Antena | ☒ Apoya Cabezas |

SEGURIDAD

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Botiquín | ☒ Triángulo | ☒ Barra Interna |
| ☒ Extintor | ☒ Rueda de Repuesto | ☒ Barra Externa |
| ☒ Gata | ☒ Llave de Ruedas | ☒ Alarma Retroceso |

EQUIPO MINERO/EXTRAS

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Pertiga | ☒ Caja Invierno | ☒ Tercer Ojo |
| ☒ Baliza | ☒ Cadena de Nieve | ☒ GPS |
| ☒ Cuñas/ Porta Cuñas | ☒ Neumático Adicional | ☒ Alarma de Retroceso |
| ☒ Cubre Luneta | ☒ Pala | |
| ☒ Barras Internas | ☒ Barras Externas | |
| ☒ Otros | ☒ Otros | |

DETALLES DEL VEHICULO

☐ Abolladura

☒ Picadura

☐ Mancha


☐ Rayas

☐ Rotura

☐ Quemadura



Asiento Delantero




Asiento Trasero



Vista Frontal



Lado izquierdo/Asiento Chofer



Vista Posterior



Lado derecho/Asiento Pasajero

OBSERVACIONES

equipo minero funcionando, Botiquín MCL, FUNDA Baliza, 29 UNO CHECK POINT - DAÑOS A PINTA SEGUN FOTOS.

• Kevin V. Gonzalez
• 111039680

Usuario/Cliente

Nombre: Y. Minicue Marchant

Rut: 16.671.631-3

Firma: [Signature]