

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

KCVP-22

NUMERO INTERNO:

73413

KILOMETRAJE:

PROX. MANTENCIÓN:

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

1114

CARGO DE CONDUCTOR:


SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCIÓN:

29/04/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES			Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)			SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras			☒	☐		Permiso de circulación			☒			
Luces bajas			☒	☐		Soap			☒			
Luces altas			☒	☐		Revisión técnica / Homologado			☒			
Luces neblineros			☒	☐		Certificado de Mantenimiento			☒			
Luces de emergencia			☒	☐		ASPECTOS GENERALES			Operativo	No Op.	Observación	
Luces de posición traseras			☒	☐		Dirección			☒			
Luces de freno			☒	☐		Sistema de Freno ABS			☒			
Luces de retroceso			☒	☐		Freno de mano			☒			
Luces de patente			☒	☐		Aire acondicionado			☒			
Balizo / Pértiga			☒	☐		Estado cinturones seguridad			☒			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD			Posee	No Posee	Observación	Llantas			☒			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día			☒	☐		Neumáticos delanteros			☒			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.			☒	☐		Neumáticos traseros			☒			
Triángulos reflectante (3 unidades)			☒	☐		Neumático de repuesto			☒			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza			☒	☐		Balizo / Pértiga			☒			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina			☒	☐		Estado traba tuercas o safelock			☒			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)			☒	☐		Parabrisas			☒			
Chapas de puertas (cierre centralizado)			☒	☐		Luneta trasera			☒			
Alarma retroceso sonora 80 db			☒	☐		Ventana Conductor			☒			
Número interno (Según estándar de faena)			☒	☐		Ventana Delantera Dch			☒			
Logo Guíñez.			☒	☐		Ventana Trasera Dch			☒			
Gata mecánica- hidráulica - barrote			☒	☐		Ventana Trasera IZQ.			☒			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña			☒	☐		Españes retrovisor Interior			☒			
Umpia parabrisas operativo			☒	☐		Españes retrovisores laterales			☒			
Sistema de alerta de Somnolencia			☒	☐		ASEO			BUENO	REGULAR	Observación	
Sistema de monitoreo activo GPS			☒	☐		Aseo exterior			☒			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (móvil)			☒	☐		Aseo interior			☒			
Bocina			☒	☐		Aseo pick up			☒			
Sello autorización para desplazarse en faena			☒	☐		DAÑOS EN VEHÍCULO			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad			☒	☐								
I-Button			☒	☐								
Sensor de presión de neumáticos			☒	☐								
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)			☒	☐								
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)			☒	☐								
Velocidad Crucero operativa			☒	☐								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).			☒	☐								
Daschcam			☒	☐								
Sensor de retroceso			☒	☐								
Camara de retroceso			☒	☐								
Láminas anti explosivas			☒	☐								
Radio Base			☒	☐								
Equipo zona remota			☒	☐								
Cas Cam, ECAS o Similar			☒	☐								
Pértiga estándar / Pértiga full led			☒	☐								
Balizo			☒	☐								



OBSERVACIONES GENERALES

- Sin Botiquín
- Sin extintor
- Sin Juego de llaves de rueda

- Devolución

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Lugar Inspección

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

Kenn
Valek

[Firma]

600
NOM

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión

Fecha

Razón del Cambio

00

may-24

Creación del documento