



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

SK HL-19

NÚMERO INTERNO:

KILOMETRAJE:

PROX. MANTECIÓN:

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCIÓN:


08/05/15

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	/		/	Permiso de circulación	/			
Luces bajas	/		/	Soap	/			
Luces altas	/		/	Revisión técnica / Homologado	/			
Luces neblineros	/		/	Certificado de Mantenimiento	/			
Luces de emergencia	/		/	ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.		Observación
Luces de posición traseras	/		/	Dirección	/			
Luces de freno	/		/	Sistema de Freno ABS	/			
Luces de retroceso	/		/	Freno de mano	/			
Luces de patente	/		/	Aire acondicionado	/			
Baliza / Pértiga	/		/	Estado cinturones seguridad	/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	Llantas	/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/		/	Neumáticos delanteros	/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/		/	Neumáticos traseros	/			
Triángulos reflectante (3 unidades)	/		/	Neumático de repuesto	/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/		/	Baliza / Pértiga	/			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/		/	Estado traba tuercas o safelock	/			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/		/	Parabrisas	/			
Chapas de puertas (puerta centralizado)	/		/	Luneta trasera	/			
Alarma retroceso sonora 80 db	/		/	Ventana Conductor	/			
Número interno (Según estándar de faena)	/		/	Ventana Delantera Dch	/			
Logo Guínez	/		/	Ventana Trasera Dch	/			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	/		/	Ventana Trasera IZQ	/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/		/	Espejos retrovisor Interior	/			
Limpia parabrisas operativo	/		/	Espejos retrovisores laterales	/			
Sistema de alerta de Sonnolencia	/	X	/	ASEO	BUENO	REGULAR		Observación
Sistema de monitoreo activo GPS	/	X	/	Aseo exterior	/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	/	X	/	Aseo interior	/			
Bocina	/		/	Aseo pick up	/			
Sello autorización para desplazarse en faena	/		/	DAÑOS EN VEHÍCULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/		/	Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	/	X	/					
Sensor de presión de neumáticos	/	X	/					
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/	X	/					
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/	X	/					
Velocida Crucero operativa	/		/					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/		/					
Dashtcam	/	X	/					
Sensor de retroceso	/	X	/					
Camara de retroceso	/		/					
Laminas anti explosivas	/		/					
Radio Base	/		/					
Equipo zona remota	/	X	/					
Cas Cam, ECAS o Similar	/	X	/					
Pértiga estándar / Pértiga full led	/		/					
Baliza	/		/					

COMBUSTIBLE:



OBSERVACIONES GENERALES

- Devolución

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR

Kern

Lugar inspección

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO

[Signature]

RETIRO Y/O DEVOLUCION VEHICULOS

RETIRO

☐

DEVOLUCION

☒**MITTA**
Una Empresa del Grupo Mitsui & Co.

PATENTE:

N° CONTRATO:

KILOMETRAJE: 66051

COMBUSTIBLE: 0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 FULL

FECHA: 08/05/15

HORA: 11:30

LITROS

EXIJA Y CONSERVE SU COPIA DE DEVOLUCION

[Signature]
FIRMA / SIGNATURE