




DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	12125 38			NOMBRE DE CONDUCTOR:	28/05/15		
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	79617			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1115		
PROX. MANTENCION:				FECHA DE INSPECCIÓN:			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		Observaciones
Luces posición delanteras		/	/		Permiso de circulación		/
Luces bajas		/	/		Soap		/
Luces altas		/	/		Revisión técnica / Homologado		/
Luces neblineros		/	/		Certificado de Mantenimiento		/
Luces de emergencia		/	/		ASPECTOS GENERALES		
Luces de posición traseras		/	/		Operativo		No Op.
Luces de freno		/	/		Dirección		/
Luces de retroceso		/	/		Sistema de Freno ABS		/
Luces de patente		/	/		Freno de mano		/
Baliza / Pértiga		/	/		Aire acondicionado		/
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Estado cinturones seguridad		/
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/	/		Llantas		/
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/	/		Neumáticos delanteros		/
Triángulos reflectante (3 unidades)		/	X		Neumáticos traseros		/
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/	/		Neumático de repuesto		/
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/	/		Baliza / Pértiga		/
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/	/		Estado traba tuercas o safelock		/
Chapas de puertas (cierre centralizado)		/	/		Parabrisas		/
Alarma retroceso sonora 80 db		/	/		Luneta trasera		/
Número interno (Según estándar de faena)		/	/		Ventana Conductor		/
Logo Guínez		/	/		Ventana Delantera Dch		/
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/	/		Ventana Trasera Dch		/
Cufias (plásticas o goma) / Porta Cufia		/	/		Ventana Trasera IZQ		/
Limpia parabrisas operativo		/	/		Espejos retrovisor interior		/
Sistema de alerta de Somnolencia		/	X		Espejos retrovisores laterales		/
Sistema de monitoreo activo GPS		/	/		ASEO		BUENO REGULAR
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/	/		Aseo exterior		/
Bocina		/	/		Aseo interior		/
Sello autorización para desplazarse en faena		/	/		Aseo pick up		/
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/	/		DAÑOS EN VEHICULO		
I-Button		/	/		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
Sensor de presión de neumáticos		/	X				
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	X				
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/	X				
Velocida Crucero operativa		/	/				
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/	/				
Dashcam		/	X				
Sensor de retroceso		/	X				
Camara de retroceso		/	X				
Laminas anti explosivas		/	/				
Radio Base		/	X				
Equipo zona remota		/	X				
Cas Cam, ECAS o Similar		/	X				
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	/				
Baliza		/	/				
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- Devolucion def.				Key		Casa	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento